


NÁVOD K ÚDRŽBĚ PŘIJIMAČŮ TESLA »MÁJ 623 A«



TECHNICKÝ POPIS

• Všeobecné

Sedmiovodový, čtyřzrakový superheterodyn, osazený 4+2 klíčovými elektronkami k napájení ze střídavých sítí běžných napětí.
Přístroj vestavěný do dřevěné, leštěné skříně je vybaven voličem tří pevně naladěných vysílačů, samočinným řízením citlivosti, pětistupňovým voličem zabarvení reprodukce, fyzilogickou regulací hlasitosti, nízkofrekvenční zpětnou vazbou, světelnou indikací poloh přepínače vlnových rozsahů, optickou indikací vyladění, přípojkou pro gramofonovou přenosku přepínatelnou na přehrávání standardních i dlouhohrajících desek a přípojkou pro další reproduktor s vypínáním vestěněho reproduktoru.

• Vlnové rozsahy

| | | |
|-----------------|-------------|--------------------|
| I. krátké vlny | 13,5—20 m | (22,2—15 Mc/s) |
| II. krátké vlny | 24,5—52 m | (12,2—5,7 Mc/s) |
| střední vlny | 187—572 m | (1604—524,4 kc/s) |
| dlouhé vlny | 1000—2000 m | (300—150 kc/s) |

• Osazení elektronkami

ECH 21 — směšovač a oscilátor
 EF 22 — mezifrekvenční zesilovač
 EF 22 — nízkofrekvenční zesilovač
 EBL 21 — demodulátor a koncový stupeň
 EM 11 — optický indikátor vyladění
 AZ 11 — dvoucestný usměrňovač
 (11 osvětlovacích žárovek 6,3 V/0,3 A)

• Průměrná citlivost

krátké vlny asi 70 μ V
 střední a dlouhé vlny asi 50 μ V

• Průměrná šíře pásmá (pro poměr napětí 1:10)

7,4 — 14 — 18 kc/s (podle polohy voliče přednesu)

• Mezifrekvenční kmitočet

452 kc/s

• Výstupní výkon

2,8 W (pro 400 c/s, 10% skreslení)

• Reproduktor

dynamický se stálým magnetem \varnothing 200 mm, impedance zvukové cívky 5 Ω .

• Příkon

asi 56 W

• Napájení

ze střídavé sítě 50 c/s o napětí 110, 125, 150, 220 a 240 V.

• Knofliky k obsluze

Levý knoflík většího průměru — volič zabarvení reprodukce s přepínáním šíře pásmá (polohy zleva doprava: 1. potlačuje vysoké tóny, 2. největší odladivost, 3. střední odladivost, 4. nejmenší odladivost, 5. potlačuje hluboké tóny).

Levý knoflík menšího průměru — síťový vypínač a regulátor hlasitosti. Střední knoflík — volič vysílačů (polohy zleva doprava: 1. pro vysílače v pásmu 195—353 m, 2. pro vysílače v pásmu 333—577 m, 3. plnulé ladění, 4. pro vysílače v pásmu 1000—1600 m). Pravý knoflík většího průměru — ladění. Pravý knoflík menšího průměru — přepínač vlnových rozsahů.

• Rozměry a váhy

| | Přijimač | Přijimač v obalu |
|---------|----------|------------------|
| šířka | 600 mm | 710 mm |
| výška | 440 mm | 540 mm |
| hloubka | 345 mm | 430 mm |
| váha | 20 kg | 28,5 kg |

POPIS ZAPOJENÍ

● Vstup

Vstupní část tohoto standardního superhetu je provedena pro střední a dlouhé vlny jako vysokofrekvenční pásmový filtr, který je induktivně i kapacitně (C 15, C 16) vázán s antenou. Prvý obvod pásmového filtru pro střední vlny tvoří cívka L 2', vyvažovací kondensátor C 5 a vazební kondensátor filtru C 33, pro dlouhé vlny cívka L 3', paralelní kapacita C 17, vyvažovací kondensátor C 4 a vazební kondensátor filtru C 32 s ladícím kondensátorem C 1.

Druhou část pásmového filtru tvoří cívka L 6, vyvažovací kondensátor C 8 pro střední vlny a cívka L 7, paralelní kapacita C 20 a vyvažovací kondensátor C 9 pro dlouhé vlny s ladícím kondensátorem C 2.

Vstupní okruh induktivně vázaný s antenou pro prvý krátkovlnný rozsah tvoří cívka L 4', vyvažovací kondensátor C 6 a paralelní kapacita C 18, pro druhý krátkovlnný rozsah cívka L 5', vyvažovací kondensátor C 7 a paralelní kapacita C 19. Oba krátkovlnné rozsahy doplněné seriovým kondensátorem C 21 a oddělovacím kondensátorem C 35 jsou rovněž laděny otočným kondensátorem C 2. Přes jednotlivé okruhy řazené do mřížkového obvodu směšovací elektronky E 1 přepinači P 3, P 3' (přes přepinač voliče pevně nalaďených vysílačů P 7, P 7') dostává řídíci mřížka na krátkých přímo, na středních vlnách přes oddělovací odpor R 2, na dlouhých vlnách přes oddělovací odpor R 1, mřížkové předpětí.

Souběžně k vstupním svorkám (anténa-zem) je zařazen seriový odlaďovač L 1, C 14 k potlačení signálů o kmitočtu mezifrekvence přijimače.

● Oscilátor

Triodová část směšovací elektronky E 1 pracuje jako oscilátor, řízený plynule laděnými obvody kondensátorem C 3 mechanicky vázaným s kondensátory vstupních obvodů. Laděný okruh pro prvý krátkovlnný rozsah tvoří cívka L 8', vyvažovací kondensátor C 10 a paralelní kondensátor C 25, pro druhý krátkovlnný rozsah cívka L 9', vyvažovací kondensátor C 11. Pro oba krátkovlnné rozsahy je zařazen v serii s ladícím kondensátorem kondensátor C 22. Pro střední vlny tvoří laděný obvod cívka L 10', vyvažovací kondensátor C 12 a seriový kondensátor C 23 a pro dlouhé vlny cívka L 11', vyvažovací kondensátor C 13, paralelní kondensátor C 41 a seriový kondensátor C 24.

Vazební cívky všech rozsahů (L 8, L 9, L 10, L 11) spolu s kondensátorem C 26 a paralelním odporem R 43 k úpravě závislosti vazby, jsou zapojeny v serii. Laděné obvody jsou řazeny postupně přepinači P 4, P 4', P 5, P 5' (přes přepinač P 8, P 8' voliče pevně nalaďených vysílačů) a vazební členy C 27, R 5 do mřížkového obvodu a přes členy C 36, R 4 do anodového obvodu triodové části elektronky E 1. Vazební cívky rozsahů s nižšími kmitočty jsou spojovány nakrátko.

● Volič vysílačů

Volič pevně nalaďených vysílačů má tři samostatné vstupní okruhy a tři okruhy oscilátorové, laděné vždy v souběhu železovými jádry. Okruhy se řadí do mřížkového obvodu heptodové části směšovací elektronky přepinačem P 7, P 7' do mřížkového a anodového obvodu její triodové části přepinačem P 8, P 8' přes tytéž vazební členy jako při plném ladění.

Pro vlnový rozsah 195—353 m tvoří vstupní obvod cívky L 16, L 16' s kapacitou C 66 a vyvažovacím kondensátorem C 61; oscilátorový obvod paralelně řazené cívky L 19', L 22 s kapacitou C 65, vyvažovacím kondensátorem C 60 a vazební cívku L 19.

Pro vlnový rozsah 333—577 m tvoří vstupní obvod cívky L 17, L 17' s kapacitou C 67; oscilátorový obvod paralelně řazené cívky L 23, L 20' s kapacitou C 64, vyvažovacím kondensátorem C 59 a vazební cívku L 20.

Pro vlnový rozsah 1000—1600 m tvoří vstupní obvod cívky L 18, L 18' s kapacitou C 68 a vyvažovacím kondensátorem C 62; oscilátorový obvod paralelně řazené cívky L 21', L 24 s kondensátorem C 69 a vazební cívku L 21.

Polohy přepinače vlnových rozsahů (kotoučky P 1, P 2, P 3, P 4, P 5, P 6) jsou světlé indikovány žárovkami Ž 1—Ž 10 přepínánymi kotoučky přepinače P 1', P 6', P 7', poloha voliče pevně nalaďených vysílačů (kotoučky P 7, P 8, P 10) žárovkou Ž 11 spínanou kotoučkem P 10.

● Mezifrekvenční zesilovač

Prvý mezifrekvenční pásmový filtr, naladěný na signál vzniklý součinností vstupních signálů a signálů pomocného oscilátoru, který váže směšovač s mezifrekvenčním zesilovačem tvoří okruhy z členů L 12, C 28 a L 13, C 29. Druhý mezifrekvenční pásmový filtr, složený z laděných okruhů L 14, C 30 a L 15, C 31, tvoří vazební článek mezi anodou elektronky mezifrekvenčního zesilovače E 2 a demodulační diodou koncové elektronky zapojenou na odbočku cívky L 15. U obou mezifrekvenčních filtrů lze měnit šíři propouštěného pásmá postupným řazením pomocných vazebních cívek L 12', L 14' a tlumicích odporů R 10, R 11 do obvodů.

● Demodulátor a nízkofrekvenční zesilovač

Z demodulačního obvodu tvořeného diodou, cívkou L 15, odporem R 12 a kondensátorem C 37 se dostává nízkofrekvenční signál přes odpor R 9, přepinač P 4 a kondensátor C 58 na regulátor hlasitosti R 34.

Z běžce regulátoru se dostává dále jednak na dělič tvořený odporem R 33, potenciometrem R 35, odporem R 26 a kondensátorem C 53, jednak na filtr z členů C 51, R 32 přímo na řídíci mřížku nízkofrekvenčního zesilovače E 3. Potenciometr děliče R 35, který je vázán přes oddělovací kondensátor C 52 rovněž s řídíci mřížkou elektronky E 3, pracuje jako regulátor zabarvení. Poněvadž regulátory R 34, R 35 jsou na jedné ose, má zmenšování hlasitosti za následek i zmenšení impedance pro vyšší kmitočty nízkofrekvenčního napětí (cesta R 35, C 53) a tak se dosahuje vhodného poměru vysších a nízkých kmitočtů při různých hlasitostech reprodukce.

Zesilené nízkofrekvenční napětí elektronkou E 3, která pracuje jako odporově vázaný zesilovač, dostává se z pracovního odporu R 14 přes odpor R 20, vazební kondensátor C 38 a ochranný odpor R 44 na řídíci mřížku pentodové části koncové elektronky E 4 a po koncovém zesílení přes výstupní transformátor L 30, L 31 na reproduktor. Kondensátor C 48 potlačuje nejvyšší kmitočty nízkofrekvenčního signálu.

● Úprava reprodukce (záporná zpětná vazba)

K snížení skreslení a úpravě kmitočtové charakteristiky se zavádí část nízkofrekvenčního napětí z anodového obvodu koncové elektronky pomocí odporu R 24, R 23, R 8, R 22, R 25, R 21 a kondensátorů C 38, C 46, C 47 a C 50 v protifázi na její řídíci mřížku.

Je-li volič přenesu v poloze »výšky« a přijimač přepnut na příjem rozhlasu je kondensátor C 47 a odpor R 22 spojen nakrátko a tak přiváděno s kmitočtově závislého děliče (R 24, R 23 + R 8, C 50), vyšší napětí nižších kmitočtů přes odpor R 21, kondensátor C 46 a tím potlačeny hloubky. Současně je přepnut první i druhý mezifrekvenční pásmový filtr přiřazený členů L 12', L 14' a tlumicích odporů R 10, R 11 na široké pásmo.

V další poloze »široké pásmo« se zařadí do děliče odpor R 22 s paralelně připojeným kondensátorem C 47 tak, že zpětnovazební napětí nižších kmitočtů se sníží a tyto jsou pak více zesíleny.

V poloze pro střední pásmo, přepne se druhý mf pásmový filtr na úzké pásmo (vyřazením členů L 14', R 11) a souběžně k odporu děliče R 22 se přiřadí odpor R 25, což má za následek další snížení nižších kmitočtů zpětnovazebního napětí a tím jejich zdůraznění v reprodukci.

V poloze pro úzké pásmo se přepne i první mf filtr na úzké pásmo (vyřazením členů L 12', R 10) a z děliče zpětnovazebního napětí se opět vydá odpor R 22, R 25 a kondensátor C 47 a tak potlačí zdůraznění hloubek.

V poslední poloze »clona« se rozpojí dělič zpětnovazebního napětí a souběžně k pracovnímu odporu nízkofrekvenčního zesilovače se zařadí kondensátor C 49 a tím potlačí zesílení vyšších kmitočtů.

Je-li přijimač přepnut na přehrávání gramofonových desek, mimo připojení přívodů pro gramofonovou přenosku souběžně k regulátoru hlasitosti, odpojení demodulačního obvodu a spojení antenního vývodu s kostrou zařízení, odpojí se v děliči zpětnovazebního napětí odpor R 8, čímž je vhodně upravena jeho kmitočtová závislost.

Při přepnutí přijimače na přehrávání gramofonových desek

s mikrozáznamem se dále zařazením tlumivky L 33 na místo pracovního odporu a zvýšením napětí stínící mřížky zvětší zesílení prvého nízkofrekvenčního stupně a současně zamezí nevhodná kmitočtová úprava zpětnovazebního napětí na některých polohách voliče reprodukce.

• Samočinné řízení citlivosti

K zpožděnému vyrovnání úniku je využito druhé části diodového systému koncové elektronky E 4. Řídící napětí se odebírá z odběry koncového mf okruhu L 15 a zavádí na diodu přes kondensátor C 39, která dostává záporné předpětí ku zpoždění regulace z odporu R 37 přes odpory R 28, R 29, na kterých vzniká spádem diodového proudu regulační napětí. Dioda počíná usměrňovat, je-li napětí přiváděných mf signálů vyšší než její záporné předpětí. Celé regulační napětí (z odporu R 28, R 29) se zavádí přes oddělovací filtr z členů R 18, C 35, R 1 nebo R 2 a cívky okruhů na řídící mřížku směšovací elektronky E 1. K dalším řízeným elektronkám E 2 a E 3 je přiváděna jen část regulačního napětí z odporu R 29, současně se základním předpětem, přes členy R 27, C 44 a R 42.

• Optický ukazatel vyladění

Proměnné řídící napětí dostává mřížka optického ukazatele vyladění E 5 přímo z odporu R 12 demodulačního obvodu přes odpor R 13. Řídící napětí nabíjí kondensátor C 45, který určuje potenciál řídící mřížky a nepřímo proudy anod indikátoru napájených přes odpory R 30, R 31. Rozdíl napětí mezi fluorescenčním stínítkem a napětím anod, sníženém úbytky na odporech R 30, R 31, vyvolává stínící účinek

s nimi spojených vychylovacích destiček. Je-li tento účinek nejménší (zeleně svítící plošky stínítka největší), je největší řídící signál a také správně naladěno.

• Další reproduktor

Vývody pro další reproduktor o impedanci $4-6 \Omega$, který lze připojit současně k reproduktoru vestavěnému, jsou upraveny tak, že zasuneme-li zástrčku dalšího reproduktoru do otvorů na svislici, vypne se samočinně reproduktor vestavěný. Ve vodorovné poloze jsou zapojeny oba reproduktory současně.

• Síťová část s usměrňovačem

Potřebná provozní napětí dodává transformátor napájený ze sítě přes dvoupolový spinač, volič napětí a tepelnou pojistku Po. Anodová napětí pro dvoucestný usměrňovač E 6 dodávají symetrická vinutí L 35, L 35' (z nichž L 35 je překlenuto k potlačení bručení na nosné vlně kondensátorem C 54), žhavení napětí 4 V z vinutí L 36. Ostatní elektronky a osvětlovací žárovky jsou napájeny z vinutí L 37 napětím 6,3 V. Usměrněné napětí, vyhlazené filtrem z elektrolytických kondensátorů C 55, C 55' (C 70) a tlumivky L 32 se zavádí dálé přes filtry tvořené členy R 3, C 34 — R 39, C 56 — R 19, C 40 (ochranný odporník R 17) a pracovní impedance na kladné elektrody elektronek.

Záporné předpěti se získává spádem na odporech R 38, R 37, zařazených v záporné větví napaječe, překlenutých elektrolytickým kondensátorem C 57. Předpěti celé se zavádí přes mřížkový odporník R 16 na řídící mřížku koncové elektronky E 4, z odporu R 37 přes odpory R 29, R 28 na demodulační diodu a cestou samočinného řízení citlivosti na řídící mřížky ostatních elektronek.

VYVAŽOVÁNÍ PŘIJIMAČE

• Kdy je nutno přijimač vyvažovat?

1. Po výměně cívek nebo kondensátorů v mezifrekvenční nebo vysokofrekvenční části přístroje.
2. Jestliže již nedostačuje citlivost, selektivita, nebo nesouhlasí-li cejchování ladící stupnice v některé části, případně na některém z vlnových rozsahů; je-li přijimač rozladěn.

• Pomůcky k vyvažování

1. Zkušební vysílač s normálními umělými antenami.
2. Měřicí výstupního výkonu (outputmetr) případně vhodný střídavý voltmetr.
3. Vyvažovací šroubovák a klíč (obj. čís. PA 100 00) z izolační hmoty k seřízení železových jader cívek a vyvažovacích kondensátorů.
4. Kondensátory o kapacitě 30.000 a 300 pF.
5. Zajišťovací hmota.

Před vyvažováním nutno přijimač mechanicky i elektricky seřídit a osadit elektronkami, s kterými bude užíván. Při vyvažování musí být přijimač normálně vyhřát, odstraněna zadní stěna a spodní kryt.

A. VYVAŽOVÁNÍ MEZIFREKVENČNÍCH OBVODŮ

1. Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, ukazatel vysílačů nařidte asi na 250 m (1200 kc/s).
2. Volič vysílačů přepněte do střední polohy (plynulé ladění), volič přednesu na úzké pásmo (2. poloha zleva), regulátor hlasnosti vytočte na maximum.
3. Měřicí výstupního výkonu bud' přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na svorky pro další reproduktor (impedance 5Ω), přijimač uzemněte.
4. Modulovaný signál (30%, 400 c/s) o kmitočtu 452 kc/s ze zkušebního vysílače přiveďte na řídící mřížku směšovací elektronky E 1 (nebo na stator ladícího kondensátoru C 2) přes oddělovací kondensátor o kapacitě 30.000 pF. Umělé anteny není třeba.
5. Výstupní výkon přijimače nařidte velikostí vstupního signálu na dobré čitelnou výchylku měřiče výstupu (asi 50 mW).
6. Vyvažovacím šroubovákem postupně naladěte doložovací jádra cívek L 15, L 14, L 13, L 12 mezifrekvenčních transformátorů tak, aby výchylka ukazatele výstupního výkonu byla co největší při nejmenším vstupním signálu.

Nelze-li dosáhnout u některého okruhu zřetelného maxima, nebo má-li doložovací jádro nezvyklou polohu (zářítko má být, je-li hodnota paralelní kapacity správná, zašroubováno zhruba do roviny krčku každé mezifrekvenční cívky), postupujte následovně:


a) Je-li okruh doladěn při značně vytočeném jádru, je kapacita okruhu příliš velká; zmenšíme ji odškrabáním stříbrné vrstvy příslušného kondensátoru. (Po vysunutí klínu v horní části mf filtru, sesuneme jeho hliníkový kryt a seškrábeme ostře přibroušeným úzkým šroubovákem kousek stříbrného povlaku ve čtvercovém výrezu kondensátoru, pak stříbrný povlak zajistíme proti oxydaci kapkou zálepacího vosku.)

b) Nelze-li okruh doladit na maximum je některá část okruhu (cívka nebo kondensátor) vadná nebo nemá správnou hodnotu; nahradíme ji novou.

c) Bylo-li nutno nahradit nebo upravit některou část, opakujeme ladění jak uvedeno pod 6., až jsou všechny okruhy správně seřízeny.

7. Přepněte přepinač šíře pásmá do polohy pro široké pásmo (2. poloha zprava). Výstupní napětí má klesnout asi na třetinu hodnoty v předcházející poloze a při pomalém změně kmitočtu v okolí 452 kc/s má měřicí výstupu ukázati dvě přibližně stejná maxima. (Nelze-li ani po přesném vyvážení v poloze «úzké pásmo» dosáhnout symetrie resonanční křivky po přepnutí na pásmo široké, lze oba vrcholky vzájemně vyrovnat opatrným natáčením jádrem cívky L 14.)

8. Zkušební vysílač a měřicí výstupu odpojte.



Obr. 1.
Vyvažovací body na chassis.

B. VYVAŽOVÁNÍ MEZIFREKVENČNÍHO ODLAĎOVAČE

1. Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, ukazatel vysílačů nařidte přibližně na 500 m (600 kc/s).
 2. Volič vysílačů přepněte do střední polohy, volič přednešu na úzké pásmo (2. poloha zleva), regulátor hlasitosti vytočte na maximum.
 3. Měříč výstupního výkonu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na svorky pro další reproduktor, přijimač uzemněte.
 4. Silnější modulovaný signál 452 kc/s přiveděte přes umělou antenu na antenní zdírku přijimače.
 5. Doladovací jádro cívky L1 nařidte tak, aby výchylka měříče výstupu byla co nejménší.
- Jeli odladovací okruh v pořádku, má být po vyvážení jádro cívky mf odladovače přibližně ve stejně rovině s krčkem odladovače.
Přečinavá-li jádro příliš nebo nelze-li okruh nalaďit na minimum, upravte odškrabáním nebo vyměňte seriový kondenzátor C 14. (Bližší viz v odst. A - 6. (a, b, c).)

C. VYVAŽOVÁNÍ VSTUPNÍCH A OSCILÁTOROVÝCH OBVODŮ

• Mechanické seřízení

Převodový ozubený segment má být seřízen tak, aby dosedl na doraz právě, když se kryjí okraje rotorových desek otočného kondenzátoru (C3) s okrajem desek statoru. (Popis otočného kondenzátoru nesmí být nikdy vymezen vlastními dorazy.)

V této poloze nařidte ukazatel vysílačů po povolení upevnovacího šroubku tak, aby jeho střed splýval s hrarem třojúhelníkové značky na pravém okraji stupnice středních vln.

• Všeobecné pokyny.

Na všech vlnových rozsazích je kmitočet oscilátoru vyšší o 452 kc/s než kmitočet přijímaného signálu.

Kapacitu vyvažovacích kondenzátorů C61 a C62 měníme tak, že slabý drát s nich odvinujeme, případně přivinujeme. Nelze-li přivinutím drátu dosáhnout potřebné kapacity, nutno vyvažovací kondenzátor nahradit novým.

Po každém odvýjení nebo přivýjení ohřejte zalévací hmotu tak, aby se slabý drát rádně přilepil. Po dokončení práce odstrňte přebytečné konce slabého drátu.

PRVÝ ROZSAH KRÁTKÝCH VLN (13,5—20 m)

• Obvod oscilátoru

1. Vlnový přepinač přepněte na první krátkovlnný rozsah, volič vysílačů do střední polohy, volič reprodukce na úzké pásmo (2. poloha zleva), regulátor hlasitosti vytočte na maximum, přijimač uzemněte.
 2. Měříč výstupního výkonu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na vývody pro další reproduktor.
 3. Nařidte stupnicový ukazatel na vyvažovací značku 19,6 m (15,3 Mc/s).
 4. Na antenní zdírku přijimače přiveděte ze zkušebního vysílače modulovaný signál 15,3 Mc/s (19,6 m) přes umělou antenu pro krátké vlny (400Ω).
 5. Nalaďte jádem cívky L8 obvod oscilátoru na největší výchylku měříče výstupu.
 6. Přelaďte přijimač na značku 13,9 m (21,6 Mc/s).
 7. Zkušební vysílač nalaďte též na 21,6 Mc/s.
 8. Vyvažovací kondenzátor C10 nařidte na prvé maximum (s menší kapacitou vyvažovacího kondenzátoru) měříče výstupu.
- Nelze-li ani při zcela vytoceném kondenzátoru C10 dosáhnout maxima správného signálu, znamená to, že kapacita cívky nebo celého oscilátorového obvodu je příliš velká. Pravidelně postačí opatrně posunout reakční vinutí oscilační cívky poněkud níž.
9. Opakujte postup uvedený pod 3. až 8. podle potřeby tak dlouho, až se dalším opakováním ani velikost výchylky měříče výstupu, ani poloha signálu na ladicí stupnici nemění.
- Nelze-li toho dosáhnout, kontrolujte hodnotu souběžného kondenzátoru C22.

• Vstupní obvod

10. Přiveděte na antenní zdírku modulovaný signál kmitočtu 15,3 Mc/s a přijimač nalaďte přesně na vyvažovací značku 19,6 m.

11. Nalaďte jádem cívky L4 vstupní obvod na největší výchylku měříče výstupu a dodaťte za povlovného kývavého natáčení ladicího knoflíku přijimače v okolí vyvažovacího bodu. (Nelze-li dosáhnout maxima, kontrolujte seriový kondenzátor C21.)
12. Přelaďte zkušební vysílač na 21,6 Mc/s a přijimač nalaďte přesně na vyvažovací značku 13,9 m.
13. Vyvažovacím kondenzátorem C6 nařidte největší výchylku měříče výstupu za povlovného kývavého natáčení ladicího knoflíku v okolí vyvažovacího bodu.
14. Vykazuje-li stupnicový ukazatel po přesném nalaďení (při přesných vyvažovacích signálech) větší odchylku od vyvažovacích bodů, nutno vyvážení oscilátorových i vstupních obvodů opakovat jak uvedeno pod 4. — 13.


DRUHY ROZSAH KRÁTKÝCH VLN (24,5—52 m)

• Obvod oscilátoru

1. Vlnový přepinač přepněte na druhý krátkovlnný rozsah, volič vysílačů do střední polohy, volič reprodukce na úzké pásmo (2. poloha zleva), regulátor hlasitosti vytočte na maximum, přijimač uzemněte.
 2. Měříč výstupního výkonu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na vývody pro další reproduktor.
 3. Nařidte stupnicový ukazatel na vyvažovací značku 50 m (6 Mc/s).
 4. Na antenní zdírku přiveděte přes umělou antenu pro krátké vlny (400Ω) modulovaný signál 6 Mc/s (50 m).
 5. Nalaďte jádem cívky L9 obvod oscilátoru na největší výchylku měříče výstupu.
 6. Přelaďte přijimač na značku 25 m (12 Mc/s).
 7. Zkušební vysílač nalaďte též na 12 Mc/s (25 m).
 8. Vyvažovací kondenzátor C11 nalaďte na prvé maximum (s menší kapacitou vyvažovacího kondenzátoru) měříče výstupu.
 9. Opakujte postup uvedený pod 3. až 8. podle potřeby tak dlouho až dosáhnete největších výchylek měříče výstupu na obou vyvažovacích bodech.
- Nelze-li toho dosáhnout, kontrolujte hodnotu souběžného kondenzátoru C22.

• Vstupní obvod

10. Přiveděte na antenní zdírku modulovaný signál kmitočtu 6 Mc/s a přijimač nařidte na vyvažovací značku 50 m.
11. Nalaďte jádem cívky L5 vstupní obvod na největší výchylku měříče výstupu a dodaťte za povlovného kývavého natáčení ladicího knoflíku přijimače v okolí vyvažovacího



Obr. 2. Vyvažovací body pod chassis.

1. bodu. (Nelze-li dosáhnout maxima, kontrolujte seriový kondensátor C 21.)
2. Přelaďte zkušební vysilač na 12 Mc/s a přijímač nalaďte přesně na vyvažovací značku 25 m.
3. Vyvažovacím kondensátorem C 7 nařídte největší výchylku měřiče výstupu za povolného kývavého natáčení ladicího knoflíku v okolí vyvažovacího bodu.
4. Vykazuje-li stupnicový ukazatel po přesném nalaďení (při přesných vyvažovacích signálech) větší odchylku od vyvažovacích bodů, nutno vyvážení oscilátorových i vstupních obvodů opakovat jak uvedeno pod 4. — 13.

ROZSAH STŘEDNÍCH VLN (187—572 m)

• Obvod oscilátoru

1. Vlnový přepinač přepněte na střední vlny, volič vysilačů do střední polohy, volič reprodukce na úzké pásmo (2. poloha zleva), regulátor hlasitosti vytočte na maximum, přijímač uzemněte.
2. Měříč výstupního výkonu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na vývody pro další reproduktor.
3. Nařídte stupnicový ukazatel na vyvažovací značku 500 m (600 kc/s).
4. Na antenní zdírku přivedete přes umělou antenu (pro střední vlny) modulovaný signál 600 kc/s (500 m).
5. Nalaďte jádrem cívky L 10 obvod oscilátoru na největší výchylku měřiče výstupu.
6. Přelaďte přijímač na vyvažovací značku 230,8 m (1300kc/s).
7. Zkušební vysilač nalaďte na 1300 kc/s (230,8 m).
8. Vyvažovací kondensátor C 12 nalaďte na největší výchylku měřiče výstupu.
9. Opakujte postup uvedený pod 3. až 8. podle potřeby tak dlouho až dosáhnete největších výchylek měřiče výstupu na obou vyvažovacích bodech.

Nelze-li toho dosáhnout, kontrolujte hodnotu souběžového kondensátoru C 23.

• Obvod vstupního pásmového filtru

10. Přivedete na antenní zdírku modulovaný signál o kmitočtu 600 kc/s a přijímač nalaďte na vyvažovací značku 500 m.
11. Zapojte kondensátor 300 pF souběžně k otočnému kondensátoru C 2 (rozlaďte mřížkový okruh L 6, C 2).
12. Nalaďte jádrem cívky L 2 vstupní okruh pásmového filtru na největší výchylku měřiče výstupu.
13. Rozlaďovací kondensátor odpojte a zapojte jej souběžně ke kondensátoru C 1 (rozlaďte vstupní okruh L 3, C 1).
14. Nalaďte jádrem cívky L 6 mřížkový okruh pásmového filtru na největší výchylku měřiče výstupu.
15. Rozlaďovací kondensátor odpojte a přijímač nalaďte na vyvažovací značku 230,8 m (1300 kc/s).
16. Přivedete na antenní zdírku modulovaný signál o kmitočtu 1300 kc/s (230,8 m).
17. Vyvažovací kondensátory C 8, C 5 nalaďte postupně na největší výchylku měřiče výstupu.
18. Postup uvedený pod 10.—17. opakujte podle potřeby tak dlouho až dosáhnete největších výchylek měřiče výstupu na obou vyvažovacích bodech.

ROZSAH DLOUHÝCH VLN (1000—2000 m)

• Obvod oscilátoru

1. Vlnový přepinač přepněte na dlouhé vlny, volič vysilačů do střední polohy, volič reprodukce na úzké pásmo (2. poloha zleva), regulátor hlasitosti vytočte na maximum, přijímač uzemněte.
2. Měříč výstupního výkonu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na vývody pro další reproduktor.
3. Nařídte stupnicový ukazatel na vyvažovací značku 1875 m (160 kc/s).
4. Na antenní zdírku přivedete přes normální umělou antenu modulovaný signál 160 kc/s (1875 m).
5. Nalaďte železovým jádrem cívky L 11 okruh oscilátoru na největší výchylku měřiče výstupu.
6. Přelaďte přijímač na vyvažovací značku 1071 m (280 kc/s).
7. Zkušební vysilač nalaďte na 280 kc/s (1071 m).
8. Vyvažovací kondensátor C 13 nařídte na největší výchylku měřiče výstupu.

9. Postup uvedený pod 3. — 8. opakujte podle potřeby tak dlouho až dosáhnete největších výchylek měřiče výstupu na obou vyvažovacích bodech.
10. Nelze-li toho dosáhnout, kontrolujte hodnotu souběžového kondensátoru C 24.

• Obvod vstupního pásmového filtru

11. Přivedete na antenní zdírku modulovaný signál o kmitočtu 160 kc/s a přijímač nalaďte na vyvažovací značku 1870 m.
12. Zapojte kondensátor 300 pF souběžně k otočnému kondensátoru C 2 (rozlaďte mřížkový okruh L 7, C 2).
13. Nalaďte jádrem cívky L 3 vstupní okruh pásmového filtru na největší výchylku měřiče výstupu.
14. Rozlaďovací kondensátor odpojte a zapojte jej souběžně ke kondensátoru C 1 (rozlaďte vstupní okruh L 3, C 1).
15. Nalaďte jádrem cívky L 7 mřížkový okruh pásmového filtru na největší výchylku měřiče výstupu.
16. Rozlaďovací kondensátor odpojte a přijímač nalaďte na vyvažovací značku 1071 m (280 kc/s).
17. Přivedete na antenní zdírku modulovaný signál o kmitočtu 280 kc/s (1071 m).
18. Vyvažovací kondensátory C 9, C 4 nalaďte postupně na největší výchylku měřiče výstupu.
19. Postup uvedený pod 10. — 17. opakujte podle potřeby tak dlouho až dosáhnete největších výchylek měřiče výstupu na obou vyvažovacích bodech.

VYVAŽOVÁNÍ OBVODŮ PRO VOLBU VYSILAČŮ

• Rozsah 195—353 m (ladicí šroub 1)

1. Volič vysilačů přepněte do levé krajní polohy, volič reprodukce na úzké pásmo (2. poloha zleva), regulátor hlasitosti vytočte na maximum, přijímač uzemněte a po uvolnění šroubků sejměte kryt s cívkové soupravy.
2. Měříč výstupního výkonu připojte buď přímo nebo přes přizpůsobovací transformátor na vývody pro další reproduktor.
3. Ladicí šroub 1 (horní pravý šroub při pohledu do přijímače) zcela vytočte.
4. Na antenní zdírku přivedete přes normální umělou antenu modulovaný signál 850 kc/s (353 m).
5. Nalaďte železovým jádrem cívky L 22 okruh oscilátoru na největší výchylku měřiče výstupu.
6. Ladicí šroub 1 zcela zašroubujte a zkušební vysilač přelaďte na 1540 kc/s (195 m).
7. Vyvažovací kondensátor C 60 nařídte na největší výchylku měřiče výstupu.
8. Zkušební vysilač přelaďte na 1400 kc/s (214,3 m) a ladicím šroubem 1 nalaďte přesně zavedený signál.
9. Vyvažovací kondensátor C 61 vstupního okruhu nařídte odvýjímáním slabého drátu na největší výchylku měřiče výstupu.

• Rozsah 333—577 m (ladicí šroub 2)

10. Volič vysilačů přepněte do druhé polohy zleva.
11. Ladicí šroub 2 (horní levý šroub při pohledu do přijímače) zcela vytočte a zkušební vysilač nařídte na 520 kc/s (577 m).
12. Nalaďte železovým jádrem cívky L 23 okruh oscilátoru na největší výchylku měřiče výstupu.
13. Ladicí šroub 2 zcela zašroubujte a zkušební vysilač přelaďte na 900 kc/s (333,4 m).
14. Vyvažovací kondensátor C 59 nařídte na největší výchylku měřiče výstupu.
15. Zkušební vysilač přelaďte na 800 kc/s (375 m) a ladicím šroubem 2 nalaďte přesně zavedený signál.
16. Posouváním antenního vinutí cívky L 17 po tělisku nařídte největší výchylku měřiče výstupu.

• Rozsah 1000—1600 m (ladicí šroub 3)

17. Volič vysilačů přepněte do pravé krajní polohy.
18. Ladicí šroub 3 (spodní levý šroub při pohledu do přijímače) zcela vytočte a zkušební vysilač nařídte na 300 kc/s (1000 m).
19. Nařídte železovým jádrem cívky L 24 okruh oscilátoru na největší výchylku měřiče výstupu.
20. Zkušební vysilač přelaďte na 290 kc/s (1035 m) a ladicím šroubem 3 nalaďte přesně zavedený signál.

21. Vyvažovací kondensátor C 62 vstupního okruhu naříďte odvýjením slabého drátu na největší výchylku měřiče výstupu.

• Zabezpečení vyvážených obvodů

Po vyvážení obvodů zakápněte vyvažovací kondensátory

tvrdým zajišťovacím voskem. Antennní cívku (L 17) a jádra cívek pokud nejsou zajištěna vloženými gumovými vlákny měkkým zajišťovacím voskem.

S vyváženým přístrojem zacházejte opatrne, nepřihýbejte žádné spoje, které souvisí s ladicími okruhy a neměňte jejich polohu. To platí zvláště o přívodech k ladícímu kondensátoru, o mřížkových i anodových přívodech a pod.

OPRAVA A VÝMĚNA SOUČÁSTÍ

• Vyjmoutí přístroje ze skříně

1. Uvolněte oba šrouby přidržující zadní stěnu. Stěnu vysuňte ze zářezu v horní části skříně a odejměte ji.
2. Odpájete 2 přívody na reproduktoru a spoj stínění spodního krytu k zemnicímu očku napájecí části.
3. Odšroubujte přichytka síťové šnury v pravém rohu skříně.
4. Uvolněte vroubkovanou matici držáku elektronky EM 11 a sejměte elektronku i s objímkou s nosníkem.
5. Sesuňte objímky osvětlovacích žárovek s nosníků a uvolněte svazek spojů přivázaný na magnet reproduktoru.
6. Naříďte ukazatel vysílačů na začátek stupnic (ladící kondensátor otevřen) a na ukazateli uvolněte šroub přistupní mezi montážní deskou a napájecí části. Vyvlekněte lanek z držáku ukazatele.
7. Odejměte knoflíky po uvolnění upevňovacích šroubů a vyšroubování dvou šroubů M 3 v knoflíku pro volbu vysílačů.
8. Vyšroubujte 8 šroubů upevňujících montážní desku a napájecí část a vysuňte obě části opatrně ze skříně.
9. Je-li třeba vyjmout pouze napájecí část, stačí vyšroubovat příslušné 4 šrouby ze spodu skříně, odpájet 5 přívodů desky napajecí, 2 spoje ze zemnicího očka a 2 spoje od síťového vypínače.

• Výměna ladící stupnice

1. Odejměte zadní stěnu.
2. Sesuňte osvětlovací žárovky s nosníků po obou stranách stupnice, je-li třeba i osvětlovací žárovky indikátoru, případně odejměte usměrňovací elektronku.
3. Pomocí krátkého šroubováku a nástrčkového klíče (pro matky M 3) vyšroubujte oba šrouby držáků stupnice (uvnitř skříně) a sejměte příslušné držáky osvětlovacích žárovek s reflektory.
4. Stupnici vysuňte směrem kupředu z otvorů ozdobných lišť.
5. Při montáži zasuňte stupnici do otvorů v ozdobných lištách tak, aby byla vzdálena nejméně 1 mm od povrchu stupnicového ukazatele a byla v rovině s ostatními stupnicemi. Pak na konci stupnice nasuňte opět držáky prosvětlovacích žárovek, provlékněte upevňovací šrouby otvory (držáku, stupnice i nosníků žárovek) a utažením matek zajistěte polohu stupnice.

• Výměna stupnicového ukazatele


1. Vyjměte přístroj ze skříně.
2. Vymontujte všechny stupnice.
3. Vyšroubujte čtyři šrouby po obou stranách ozvučnice a tuto odejměte.
4. Rozevřete silným šroubovákem zárez v levém držáku vodicí tyče a vysuňte ji z otvorů držáků i ukazatele.
5. Ukazatel uvolněte z vodicího lanka a vyměňte.

• Výměna regulátoru hlasitosti

1. Vyjměte přístroj ze skříně a odpájete spoje k regulátoru hlasitosti.
2. Vysuňte pérovou závlačku na duté hřídeli voliče reprodukce.
3. Vyšroubujte šroub M 3 na spojovací hřídeli a sesuňte dutou hřídeli i s pákou.
4. Nástrojem s půlkruhovým výrezem a výstupkem nebo kleštěmi s kruhovými čelistmi, vyšroubujte válcové ložisko na hřídeli regulátoru hlasitosti.
5. Vyšroubujte matku upevňující regulátor hlasitosti a vyměňte jej.
6. Regulátor zamontujte obráceným postupem.

• Výměna ladícího kondensátoru

1. Vyjměte přístroj ze skříně.
2. Odpájete s kondensátorem 7 přívodů.
3. Natočte ozubený segment tak aby bylo možno vyšroubovat 2 šrouby z předního držáku.
4. Sejměte kryt u prvého mf. transformátoru aby byly přistupné oba šrouby v zadním držáku a vyšroubujte je.
5. Otočný kondensátor vysuňte z držáků a po uvolnění šroubů sejměte ozubený segment s jeho osy.
6. Ozubený segment navlékněte na osu nového kondensátoru, který zamontujte obráceným postupem. Přitom dbejte, aby výstupek ozubeného segmentu narážel o přívodový bubínek je-li vytvořeno ladění tak, že napínací pero lanek je u levé kladky. Další seřízení dorazů otočného kondensátoru a přeladění provedte podle odst. C »Vyvažování přijímače«.



Obr. 3. Navlékání náhonových lanek

● Výměna náhonových lanek

- Náhon tvoří 2 lanka na obou koncích opatřené očky. Hedvábný motouz dlouhý 669 mm, spirálové napínací pero a 646 mm dlouhé ocelové lanko. Celkové uspořádání je zřejmé z obrázku. Při výměně postupujte následovně:
1. Vymontujte přístroj ze skříně.
 2. Otočný kondensátor nařídte na největší kapacitu. Výstupek v převodovém bubínku je zhruba uprostřed dole.
 3. Očko ocelového lanka navlékněte na výstupek v bubínku, vedte vzhůru po obvodu na levou kladku a zpět k pravé kladce. Na zbývající očko lanka navlékněte napínací pero, v jehož druhém očku je zaklesnut hedvábný motouz. Dále vedte lanko přes pravou kladku, provlékněte jej otvorem v držáku a veče na dolní obvod ladicí hřidele, kde lanko 1× oviňte, pak na horní obvod převodového bubínku kde jej směrem od ladicího kondensátoru 2,5× oviňte a po vypnutí zaklesněte na výstupek v bubínku.

● Výměna mf transformátoru nebo jeho kondensátorů

1. Při výměně celého transformátoru odpájejte veškeré přívody po odejmouti spodního krytu.
2. Uvolněte klínek na krytu mf. transformátoru a kryt sejměte.
3. Destičku s cívkami vyjměte po vysunutí ze zárezů směrem nahoru otvorem v chassis.
4. Mají-li se vyměnit jen kondensátory mf. transformátoru, sejměte kryt a kondensátory odpájejte.

● Výměna destičky se zdírkami pro antenu a uzemnění

1. Vyjměte přístroj ze skříně.
2. Odpájejte přívody s obou zdířek.
3. Plochými kleštěmi vyrovnějte 2 výstupky montážní desky v okraji destičky.
4. Destičku vysuňte z výstupků a odejměte.
5. Novou destičku upevníte mírným natočením výstupků.

● Výměna destiček se zdírkami pro gramofonovou přenosku a další reproduktor

Postupujte jako při výměně destičky se zdírkami pro antenu a zem s tím rozdílem, že u každé destičky odpájíte všechny přívody a vyrovnáte 4 výstupky.

● Výměna přepinače voliče reprodukce

1. Vyjměte přístroj ze skříně.
2. Uvolněte šroub v ozubeném kole na ose přepinače.
3. Vyšroubujte oba šrouby M 3 po stranách tlumivky L 33 a po odehnutí spojů ji vysuňte.
4. Vyšroubujte obě matice M 3 upevňující přepinač a po odpájení spojů jej vyjměte.
5. Po opravě přepinače případně po výměně vadné části opět přepinač zamontujte opačným postupem. Při upevnování ozubeného kola dbejte, aby zuby obou kol do sebe těsně zapadly.

● Výměna cíkové soupravy vstupní neb oscilátorové

1. Vyjměte přístroj ze skříně.
2. Uvolněte šroub v ozubeném kole na ose vlnového přepinače.
3. Vyšroubujte 2 šrouby upevňující držák ladicí osy a vylekněte jej z osy přepinače i s ozubeným kolem.
4. Vyšroubujte 2 šrouby aretace a vyjměte ji i s osou přepínacích kotoučů.
5. Podle toho, která cíková souprava má být vyjmuta, vyšroubujte 4 šrouby na desce vstupních cívek nebo 3 šrouby na desce oscilátorových cívek.
6. Odpájejte spoje s příslušné cíkové soupravy a vyjměte ji.

7. Novou soupravu zamontujte obráceným postupem a při jimač znova vyvažte podle odst. »C«. Vyvažování vstupních a oscilátorových obvodů..

● Kotouče vlnového přepinače

Jsou nýtovány na deskách cíkových souprav a lze je vyměnit až po vymontování cíkové soupravy a odvrácení nýty. Nýty nahraďte šroubkou s matkami.

● Jednotlivé cívky

Při výměně jednotlivých cívek není třeba vyjmímat cíkovou soupravu, stačí odejmout spodní kryt skříně. Po odpájení vývodů cívky nákaapejte benzol nebo trichlorethylen na místo, kde je cívka založena do destičky. Po chvíli, až tmel zmékne, viklavým pohybem cívku uvolněte. Novou cívku zalepte trolitulem rozpuštěným v benzolu.

● Výměna cívek pro volbu vysílače

1. Vyjměte přístroj ze skříně a po uvolnění 2 šroubků sejměte kryt cíkové soupravy.
 2. Vyšroubujte 2 šrouby upevňující čelo soupravy, 2 šrouby upevňující aretační desku přepinače.
 3. Uvolněte 2 šrouby v ovládací páce přepinače a sesuňte ji s osy.
 4. Odpájejte spoje z pravého pájecího můstku a z přepínacích kotoučků P 7 a P 10.
 5. Odpájejte spoje z levého pájecího můstku a cíkovou soupravu odejměte.
- Je-li třeba vyměnit kotouče přepinače nebo jednotlivé cívky, postupujte následovně:
- a) Při výměně kotouče přepinače vyjměte cíkovou soupravu, vyšroubujte obě matky svorníku na čelní desce soupravy, vysuňte aretační desku s osou i se svorníky a po odpájení přívodů kotouč vyměňte.
 - b) Při výměně cívek vstupních obvodů není třeba soupravu pro volbu vysílačů vymontovat, stačí odejmout pertinaxový držák, který je na cívkách přilepen trolitulovým lepidlem, odpájet vývody cívky a po vyšroubování šroubku viklavým pohybem cívku uvolnit a vyjmout.
 - c) Při výměně cívek oscilátorového obvodu vyšroubujte zcela ladicí šrouby, 1 šroub upevňující vadnici cívku, odpájejte její vývody, vyšroubujte 4 šrouby a 2 matky M 3 na čele cíkové soupravy. Vyrovnejte dva výstupky po stranách čelní desky upevňující pájecí můstky, a tyto odepněte. Čelo opatrně odsuňte a cívku vyjměte z držáku i s jádrem. **Pozor!** Čelo odsuňte opatrně, neboť je vytlačováno páry v cívkách; při rychlém uvolnění čela snadno by se utrhly i vývody ostatních cívek.

● Objímky elektronek

- Objímky pro elektronky jsou upevněny trubkovými nýty. Při výměně odvrtejte duté nýty a nahraďte je šroubky M 3 s matkami.

● Reproduktor

Reprodukтор je upevněn třemi příchytkami, které jsou přišroubovány k ozvučníci. Příchytky špatného přednesu bývají:

1. Uvolněním některých součástek ve skřini.
2. Znečištěním vzduchové mezery magnetu.
3. Porušením správného středění (navlhnutím).

Pracoviště, kde opravujete musí být prosto jakýchkoliv kovových pilin.

Po vycíštění mezery od pilin (nejlépe plochým kolíčkem omotaným vatou) nebo po výměně membrány, zvukovou cívku znova pečlivě vystředíte pomocí proužků papíru, vsunutých mezi cívku a trn magnetu.

Po skončené opravě neopomeňte nalepit ochranný kroužek na vnitřní okraj membrány.

NÁHRADNÍ DÍLY

| Pos. | Mechanické díly | Obj. číslo | Poznámky |
|------|--|---------------|---|
| 1. A | skříň: a) mahagon b) černě leštěný mahagon c) světle žlutá d) světle žlutá e) černé knoflíky a ozdoby | 2PF 127 01 | přední rám, sokl, postranice, střední část |
| 1. B | skříň: a) ořech b) buk mořený na ořechovou barvu c) dub mořený na čokoládovou barvu d) dub mořený na čokoládovou barvu e) bílé knoflíky a ozdoby | 2PF 127 02 | |
| 1. C | skříň: a) jasan b) buk mořený na ořechovou barvu c) mahagon d) mahagon e) bílé knoflíky a ozdoby | 2PF 127 03 | |
| 1. D | skříň: a) jasan b) buk mořený na ořechovou barvu c) dub d) mahagon e) bílé knoflíky a ozdoby | 2PF 127 04 | |
| 2 | ozvučnice sestavená s černými ozdobami | 2PF 110 04 | |
| 2a | ozvučnice sestavená s bílými ozdobami | 2PF 110 05 | |
| 3 | ozvučnice | 2QA 110 01 | |
| 4 | zadní stěna | 2PF 132 07 | |
| 5 | stupnice KV1 | 2QA 153 01 | |
| 6 | stupnice KV2 | 2QA 153 02 | |
| 7 | stupnice SV | 2QA 153 03 | |
| 8 | stupnice DV | 2QA 153 04 | |
| 9 | znak TESLA | TV 100 11 | |
| 10 | držák stupnice sestavený levý | 2PF 806 35 | |
| 11 | držák stupnice sestavený pravý | 2PF 806 34 | |
| 12 | brokát | 1/8 | |
| 13 | ozdobná lišta levá — bílá | 2QA 128 03 | |
| 13a | ozdobná lišta levá — černá | 2PA 128 03 | |
| 14 | ozdobná lišta pravá — bílá | 2QA 128 04 | |
| 14a | ozdobná lišta pravá — černá | 2PA 128 04 | |
| 15 | krycí lišta levá — bílá | 2QA 128 01 | |
| 15a | krycí lišta levá — černá | 2PA 128 01 | |
| 16 | krycí lišta pravá — bílá | 2QA 128 02 | |
| 16a | krycí lišta pravá — černá | 2PA 128 02 | |
| 17 | rámeček magického oka — bílý | 2QA 016 04 | |
| 17a | rámeček magického oka — černý | 2PA 016 01 | |
| 18 | ozdobná maska voliče vysilačů — bílá | 2QA 148 02 | |
| 18a | ozdobná maska voliče vysilačů — černá | 2PA 148 00 | |
| 19 | knoflík voliče vysilačů — bílý | 2QA 243 02 | |
| 19a | knoflík voliče vysilačů — černý | 2PA 243 03 | |
| 20 | knoflík ladění — bílý | 2QF 246 01 | |
| 20a | knoflík ladění — černý | 2PF 246 00 | |
| 21 | knoflík přepinače šíře pásmá — bílý | 2QF 246 02 | |
| 21a | knoflík přepinače šíře pásmá — černý | 2PF 246 01 | |
| 22 | knoflík vlnového přepinače — bílý | 2PF 243 07 | |
| 22a | knoflík vlnového přepinače — černý | 2PF 243 06 | |
| 23 | pertinaxové ložisko Ø 10 | 2QA 357 01 | |
| 24 | pertinaxové ložisko Ø 12 | 2QA 357 02 | |
| 25 | ukazatel provozu (sklo) | 2QF 164 01 | |
| 26 | ukazatel vysilačů sestavený | 2QF 166 03 | |
| 27 | ukazatel vysilačů | 2QA 166 02 | |
| 28 | vodicí tyč ukazatele | 2QA 715 11 | |
| 29 | gumová podložka pod základní desku | 1PA 224 01 | |
| 30 | gumová podložka pod šroub | V5 - PI 65/3 | |
| 31 | spodní kryt | 2QF 571 01 | |
| 32 | plombovací kalíšek | PA 449 00 | |
| 33 | úhelník pro zadní stěnu | V5 - PI 53 | |
| 34 | sítová šnůra | V4 - Cr 1 | |
| 35 | příchytká sítové šnůry | V5 - PI 218 | |
| 36 | ladící osa | 2PF 816 07 | |
| 37 | zajišťovací kroužek osy Ø 9 | ČSN 02 2929.0 | |
| 38 | setrvačník | 2QA 882 02 | |
| 39 | ocelové lanko 7×0,1 | 2QA 428 00 | |
| 40 | hedvábné lanko | 2QA 428 02 | |
| 41 | napínací pero | V5 Pc - 9 | |
| 42 | ozubený segment ladění | 2QF 594 01 | |
| 43 | převodový pastorek | 2PA 431 01 | |

| Pos. | Mechanické díly | Obj. číslo | Poznámky |
|------|---------------------------------------|---------------|----------|
| 44 | zajišťovací kroužek \varnothing 4 | ČSN 02 0229.0 | |
| 45 | kladka | 2PA 670 00 | |
| 46 | osa vlnového přepinače | 2QA 715 13 | |
| 47 | kuželové kolo ozubené | 2PF 582 00 | |
| 48 | aretace vlnového přepinače | 2QF 774 03 | |
| 49 | aretacní pero | V4 - PI 81 | |
| 50 | osa voliče přednesu | 2PF 705 03 | |
| 51 | táhlo | 2QA 855 01 | |
| 52 | páka | 2QF 306 36 | |
| 53 | přepinač voliče přednesu sestavený | 2QK 533 06 | |
| 54 | aretace voliče přednesu | 2QF 774 04 | |
| 55 | páka k voliči vysilačů | 2QF 806 25 | |
| 56 | zajišťovací kroužek \varnothing 3,2 | ČSN 02 2929.0 | |
| 57 | táhlo | 2QA 813 02 | |
| 58 | úhelník sestavený | 2QF 806 29 | |
| 59 | aretace voliče vysilačů | 2PF 774 05 | |
| 60 | šroub pro volbu vysilačů | 2PF 013 00 | |
| 61 | vsuvné jádro cívek L16—18 | 2QF 436 02 | |
| 62 | vsuvné jádro cívek L19—21 | 2QF 800 00 | |
| 63 | tlačné pero jáder | 2PA 785 00 | |
| 64 | destička vlnového přepinače P1 | 2PF 516 01 | |
| 65 | destička vlnového přepinače P2 | 2QF 516 15 | |
| 66 | destička vlnového přepinače P3 | 2QF 516 14 | |
| 67 | destička vlnového přepinače P4 | 2QF 516 08 | |
| 68 | destička vlnového přepinače P5 | 2QF 516 11 | |
| 69 | destička vlnového přepinače P6 | 2QF 516 09 | |
| 70 | destička voliče vysilačů P7 | 2QF 516 10 | |
| 71 | destička voliče vysilače P8 | 2QF 516 18 | |
| 72 | destička voliče přednesu P9 | 2QF 516 13 | |
| 73 | destička voliče vysilačů P10 | 2PF 516 02 | |
| 74 | destička »antena-zem« s odladčovačem | 2QK 857 00 | |
| 75 | destička »antena-zem« bez odladčovače | 2QF 806 10 | |
| 76 | destička pro gramo-přípojku | 2QF 521 03 | |
| 77 | destička pro další reproduktor | V5 - Sn 14 | |
| 78 | destička voliče napětí | V5 - Sn 90 | |
| 79 | zástrčka voliče napětí | 2QF 661 02 | |
| 80 | objímka elektronky řady E-21 | PK 497 01 | |
| 81 | objímka elektronky AZ11 a EM11 | PK 497 04 | |
| 82 | objímka žárovky | 2QK 498 01 | |
| 83 | držák magického oka sestavený | 2QF 806 49 | |
| 84 | kryt mf. transformátoru | V4 Pl 62 | |
| 85 | klínek k upevnění krytu | V5 Pp 24 | |
| 86 | gumová průchodka \varnothing 7×1 | NTN 017 | |
| 87 | šroubové jádro cívek | WA 436 30 | |
| 88 | zajišťovací vosk | ML 001 74 | |
| 89 | zajišťovací vosk | PM 046 03 | |
| 90 | žárovka | PN 866 03 | |
| 91 | tepelná pojistka | V5 - Sv 1 | |
| 92 | reprodukтор | 2AN 632 09 | |
| 93 | membrána s cívkou | 2AF 759 07 | |
| 94 | plstěný kroužek | 2PA 407 02 | |
| 95 | kroužek lemovací | PA 029 10 | |
| | kryt na cívkovou soupravu MP | 2PA 251 03 | |

ELEKTRICKÉ DÍLY

| L | Cívky | Odpor Ω | Obj. číslo | Poznámky |
|----|---------------------------|----------------|------------|----------|
| 1 | mezifrekvenční odladčovač | 30 Ω | 2QK 585 38 | |
| 2 | vstupní střední vlny | 54 Ω | 2QK 585 84 | |
| 2' | | 2,2 Ω | | |
| 3 | vstupní dlouhé vlny | 70 Ω | 2QK 585 82 | |
| 3' | | 33 Ω | | |
| 4 | vstupní krátké vlny I | < 1 Ω | 2QK 585 81 | |
| 4' | | < 1 Ω | | |
| 5 | vstupní krátké vlny II | 1 Ω | 2QK 585 83 | |
| 5' | | < 1 Ω | | |
| 6 | mřížkové střední vlny | 2 Ω | 2PK 585 29 | |
| 7 | mřížkové dlouhé vlny | 31 Ω | V4 Sc 21 | |


| L | Cívky | Odpor Ω | Obj. čísla | Poznámky |
|-----|---------------------------------|----------------|------------|----------|
| 8 | oscilátor KV I | < 1 Ω | 2QK 585 85 | |
| 8' | | < 1 Ω | | |
| 9 | oscilátor KV II | < 1 Ω | V4 Sc 27 | |
| 9' | | < 1 Ω | | |
| 10 | oscilátor SV | 2 Ω | V4 Sc 25 | |
| 10' | | 1,7 Ω | | |
| 11 | oscilátor DV | 2,5 Ω | 2QK 585 86 | |
| 11' | | 2,3 Ω | | |
| 12 | primár I. mf. transformátoru | 2,9 Ω | 2QK 585 35 | |
| 12' | sekundár I. mf. transformátoru | < 1 Ω | 2QK 585 36 | |
| 13 | | 2,7 Ω | | |
| 14 | primár II. mf. transformátoru | 2,9 Ω | 2QK 585 35 | |
| 14' | sekundár II. mf. transformátoru | < 1 Ω | 2QK 585 37 | |
| 15 | | 2,7 Ω | | |
| 16 | vstupní, místní příjem 1 | 10 Ω | 2QK 585 40 | |
| 16' | | 2,2 Ω | | |
| 17 | vstupní, místní příjem 2 | 11,5 Ω | 2QK 585 39 | |
| 17' | | 3,1 Ω | | |
| 18 | vstupní, místní příjem 3 | 38 Ω | 2QK 585 41 | |
| 18' | | 81 Ω | | |
| 19 | oscilátor, míst. příjem 1 | 1,2 Ω | 2QK 585 43 | |
| 19' | | 2,9 Ω | | |
| 20 | oscilátor, míst. příjem 2 | 1,4 Ω | 2QK 585 42 | |
| 20' | | 3,1 Ω | | |
| 21 | oscilátor, míst. příjem 3 | 2,2 Ω | 2QK 585 44 | |
| 21' | | 16 Ω | | |
| 22 | oscilátor, míst. příjem 1 | 4,2 Ω | 2QK 585 80 | |
| 23 | oscilátor, míst. příjem 2 | 2,7 Ω | 2QK 585 78 | |
| 24 | oscilátor, míst. příjem 3 | 2,3 Ω | 2QK 585 79 | |
| 12 | I. mf. transformátor | | 2QK 854 04 | |
| 12' | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | II. mf. transformátor | | 2QK 854 02 | |
| 14' | | | | |
| 15 | | | | |
| 30 | výstupní transformátor | 475 Ω | 2PN 673 01 | |
| 31 | | < 1 Ω | | |
| 32 | tlumivka | 460 Ω | 2QN 650 05 | |
| 33 | tlumivka | 12500 Ω | 2QN 650 09 | |
| 34 | | 24 Ω | | |
| 35 | | 256 Ω | | |
| 35' | síťový transformátor | 271 Ω | 2PN 661 03 | |
| 36 | | < 1 Ω | | |
| 37 | cívková souprava míst. příjmu | < 1 Ω | 2PK 050 03 | |
| | souprava vstupních cívek | | 2QK 050 25 | |
| | souprava oscilátorových cívek | | 2QK 050 27 | |

| R | Odpory | Hodnota | Zatížení | Obj. číslo | Poznámky |
|----|----------|-------------------------|----------|--------------|----------|
| 1 | vrstvový | $1M\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 1M/A | |
| 2 | vrstvový | $1M\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 1M/A | |
| 3 | vrstvový | $20000 \Omega \pm 10\%$ | 2 W | TR 104 20k/A | |
| 4 | vrstvový | $32000 \Omega \pm 10\%$ | 1 W | TR 103 32k/A | |
| 5 | vrstvový | $50000 \Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 50k/A | |
| 8 | vrstvový | $50000 \Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 50k/A | |
| 9 | vrstvový | $50000 \Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 50k/A | |
| 10 | vrstvový | $160 \Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 160/A | |


| R | Odpory | Hodnota | Zatížení | Obj. číslo | Poznámky |
|----|--------------|-------------------------|----------|-------------------|----------|
| 11 | vrstvový | 20 $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 20/A | |
| 12 | vrstvový | 0,8M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 M8/A | |
| 13 | vrstvový | 2,5M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 2M5/A | |
| 14 | vrstvový | 0,2M $\Omega \pm 10\%$ | 0,5 W | TR 102 M2/A | |
| 16 | vrstvový | 0,8M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 M8/A | |
| 17 | vrstvový | 150 $\Omega \pm 10\%$ | 0,5 W | TR 102 150/A | |
| 18 | vrstvový | 1M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 1M/A | |
| 19 | vrstvový | 0,8M $\Omega \pm 10\%$ | 0,5 W | TR 102 M8/A | |
| 20 | vrstvový | 25000 $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 25k/A | |
| 21 | vrstvový | 1M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 1M/A | |
| 22 | vrstvový | 8M $\Omega \pm 10\%$ | 1 W | TR 102 8M/A | |
| 23 | vrstvový | 0,2M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 M2/A | |
| 24 | vrstvový | 0,5M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 M5/A | |
| 25 | vrstvový | 2,5M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 2M5/A | |
| 26 | vrstvový | 0,5M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 M5/A | |
| 27 | vrstvový | 1M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 1M/A | |
| 28 | vrstvový | 0,5M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 M5/A | |
| 29 | vrstvový | 1M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 1M/A | |
| 30 | vrstvový | 2M $\Omega \pm 10\%$ | 0,5 W | TR 102 2M/A | |
| 31 | vrstvový | 0,5M $\Omega \pm 10\%$ | 0,5 W | TR 102 M5/A | |
| 32 | vrstvový | 0,8M $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 M8/A | |
| 33 | vrstvový | 50000 $\Omega \pm 10\%$ | 0,25 W | TR 101 50k/A | |
| 34 | potenciometr | 0,5M Ω | | WN 698 31 M5G 1MG | |
| 35 | | 1M Ω | | | |
| 37 | drátový | 35 $\Omega \pm 5\%$ | 1 W | TR 502 35/B | |
| 38 | drátový | 60 $\Omega \pm 5\%$ | 1 W | TR 502 60/B | |
| 39 | vrstvový | 8000 $\Omega \pm 10\%$ | 1 W | TR 103 8k/A | |
| 41 | vrstvový | 0,5M $\Omega \pm 10\%$ | 0,5 W | TR 102 M5/A | |
| 42 | vrstvový | 2M $\Omega \pm 13\%$ | 0,25 W | TR 101 2M | |
| 43 | vrstvový | 5000 $\Omega \pm 13\%$ | 0,25 W | TR 101 5k | |
| 44 | vrstvový | 10000 $\Omega \pm 13\%$ | 0,25 W | TR 101 10k | |

| C | Kondensátory | Hodnota | Provozní napětí V— | Obj. číslo | Poznámky |
|----|--------------|---------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 1 | ladící | $3 \times 500 \text{ pF}$ | | 2QF 846 17 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | dolad'ovací | 3—30 pF | | PN 703 01 | |
| 5 | dolad'ovací | 3—30 pF | | | |
| 6 | dolad'ovací | 3—30 pF | | | |
| 7 | dolad'ovací | 3—30 pF | | | |
| 8 | dolad'ovací | 3—30 pF | | | |
| 9 | dolad'ovací | 3—30 pF | | | |
| 10 | dolad'ovací | 3—30 pF | | | |
| 11 | dolad'ovací | 3—30 pF | | | |
| 12 | dolad'ovací | 3—30 pF | | | |
| 13 | dolad'ovací | 3—30 pF | | | |
| 14 | slídový | 25 pF $\pm 2\%$ | 500 V | WK 714 07 25/C | |
| 15 | slídový | 5 pF $\pm 10\%$ | 500 V | TC 200 5/A | |
| 16 | slídový | 5 pF $\pm 10\%$ | 500 V | TC 200 5/A | |
| 17 | slídový | 80 pF $\pm 10\%$ | 500 V | WK 714 07 80/A | |
| 18 | slídový | 240 pF $\pm 10\%$ | 1000 V | WK 714 08 240/A | |
| 19 | slídový | 16 pF $\pm 10\%$ | 500 V | WK 714 07 16/A | |
| 20 | slídový | 80 pF $\pm 10\%$ | 500 V | WK 714 07 80/A | |
| 21 | slídový | 450 pF $\pm 0,5\%$ | 1000 V | WK 714 08 450/E | |
| 22 | slídový | 400 pF $\pm 10\%$ | 1000 V | WK 714 08 400/D | |
| 23 | slídový | 565 pF $\pm 0,5\%$ | 1000 V | WK 714 08 565/E | |
| 24 | slídový | 294 pF $\pm 0,5\%$ | 1000 V | WK 714 08 294/E | |


| C | Kondensátory | Hodnota | Provozní napětí V | Obj. číslo | Poznámky |
|-----|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|
| 25 | slídový | 140 pF ± 2% | 500 V | WK 714 07 140/C | |
| 26 | slídový | 100 pF ± 10% | 500 V | WK 714 07 100/A | |
| 27 | slídový | 200 pF ± 2% | 500 V | WK 714 30 200/C | |
| 28 | slídový | 200 pF ± 2% | 500 V | WK 714 30 200/C | |
| 29 | slídový | 200 pF ± 2% | 500 V | WK 714 30 200/C | |
| 30 | slídový | 200 pF ± 2% | 500 V | WK 714 30 200/C | |
| 31 | slídový | 200 pF ± 2% | 500 V | WK 714 30 200/C | |
| 32 | svitkový | 10000 pF ± 5% | 160 V | TC 120 10k/B | |
| 33 | svitkový | 25000 pF ± 5% | 160 V | TC 120 25k/B | |
| 34 | svitkový | 0,1 pF ± 10% | 400 V | TC 103 M1/A | |
| 35 | svitkový | 64000 pF ± 10% | 160 V | TC 101 64k/A | |
| 36 | svitkový | 1000 pF ± 10% | 600 V | TC 104 1k/A | |
| 37 | keramický | 100 pF ± 10% | 350 V | TC 740 100/A | |
| 38 | svitkový | 64000 pF ± 10% | 400 V | TC 103 64k/A | |
| 39 | keramický | 50 pF ± 10% | 250 V | TC 310 50/A | |
| 40 | svitkový | 0,1 pF ± 10% | 400 V | TC 103 M1/A | |
| 41 | slídový | 220 pF ± 10% | 500 V | WK 714 30 220/A | |
| 44 | svitkový | 0,1 pF ± 10% | 160 V | TC 101 M1/A | |
| 45 | svitkový | 6400 pF ± 10% | 400 V | TC 103 6k4/A | |
| 46 | svitkový | 64000 pF ± 10% | 400 V | TC 103 64k/A | |
| 47 | svitkový | 320 pF ± 20% | 1000 V | TC 105 320 | |
| 48 | svitkový | 1000 pF ± 10% | 600 V | TC 104 1k/A | |
| 49 | svitkový | 1600 pF ± 10% | 600 V | TC 104 1k6/A | |
| 50 | svitkový | 640 pF ± 20% | 600 V | TC 104 640 | |
| 51 | keramický | 100 pF ± 10% | 350 V | TC 740 100/A | |
| 52 | svitkový | 64000 pF ± 10% | 160 V | TC 101 64k/A | |
| 53 | svitkový | 5000 pF ± 10% | 400 V | TC 103 5k/A | |
| 54 | svitkový | 5000 pF ± 20% | 1000 V | TC 105 5k | |
| 55 | elektrolytický | 2×32 μF + 50% | 350/385 V | TC 521 32/32M | |
| 55' | | — 10% | | | |
| 56 | elektrolytický | 32 μF + 50% | 350/385 V | TC 521 32 M | |
| 57 | elektrolytický | — 10% | | | |
| 59 | doladovací | 3—30 pF | | TC 500 50M | |
| 60 | doladovací | 3—30 pF | | PN 703 01 | |
| 61 | doladovací | 0—50 pF | | PN 703 01 | |
| 62 | doladovací | 0—50 pF | | 2QK 700 00/1 | |
| 64 | slídový | 300 pF ± 2% | 1000 V | WK 714 08 300/C | |
| 65 | slídový | 90 pF ± 2% | 500 V | WK 714 07 90/C | |
| 66 | slídový | 100 pF ± 5% | 500 V | WK 714 07 100/B | |
| 67 | slídový | 120 pF ± 2% | 500 V | WK 714 07 120/C | |
| 68 | slídový | 20 pF ± 5% | 500 V | WK 714 07 20/B | |
| 69 | slídový | 665 pF ± 2% | 1000 V | WK 714 08 665/C | |
| 70 | svitkový | 0,1 μF ± 20% | 400 V | TC 103 M1 | |
| 71 | svitkový | 64000 pF ± 10% | 160 V | TC 120 64k | |




Obr. 4. Přijímač »Máj 623 A«.




Obr. 5. Pohled do přijímače.




Obr. 6. ZAPOJENÍ PRIJIMAČE NA CHASSIS.





Obr. 7. ZAPoJení PRjimače pod Chassis



Obr. 8.
ZAPojení CIVKOVÉ soupravy pro
VOLBU VYSÍLACU