

T855X

Příslušné díly věrné!

Pouze pro členy služby PHILIPS RADIO.
Autorská práva vyhrszena 1939.

MÁVOD NA OPRAVU PŘIJIMAČE PHILIPS

855 X.

Pro napájení ze sítě střídavého proudu ; možnost použití na stejnosměrný proud zamontováním vibračního měniče.

Vlnové rozsahy:

Dlouhé vlny 708 - 2000 m / 423,7 - 150 kc /.
Střední vlny 180 - 585 m / 1667 - 512,8 kc /.
Krátké vlny 13,8 - 51 m / 21,7 - 5,88 Mc /.

Obsluhovací knoflíky:

Nalevo : Regulátor hlasitosti a síťový vypínač.
Napravo : Ladicí knoflík / přimáčknout až zaskočí /.
Pod tlačítka: Regulátor šířky pásma /napravo/ a tónová clona /nalevo/.

Tlačítka / zleva do prava /.

3 pro vysílače na středních nebo dlouhých vlnách, podle volby.
3 pro vysílače na středních vlnách.
1 pro naregulování na dlouhovlnném pásmu.
1 pro naregulování na pásmu středních vln.
1 pro naregulování na pásmu krátkých vln.

Reproduktor : Typ 9602 / s rozpětylovačem zvuku /.

Váha : 15,2 kg / včetně elektronek /.

Rozměry : Šířka 560 mm, výška 420 mm, hloubka 280 mm.

Šířka přijímaného pásmá.

a. Zprostředkovací frekvence : od první mřížky L 2 je šíře pásmá při poměru signálu 1:10 na poloze " užší " 9 kc. a na poloze " širší " 16 kc.

b. Celková šíře pásmá / od antenní zdírky přijimače / :

Pásmo středních vln : Při poměru signálu 1:10 jest šíře pásmá na užší poloze 9,5 kc, na širší poloze 15,5 kc.

Na dlouhovlnném pásmu : Při poměru 1:10 jest šíře pásmá na užší poloze 9,5 kc, na širší 15 kc.

Zprostředkovací kmitočet je 468 kc.

A. Okruhy zprostředkovací frekvence.

- Regulátor hlasitosti a tónová clona se nařídí na plno. Vlnový přepínač se zapne na střední vlny / smáčkne se druhé tlačítko zprava/. Ladicí kondenzátor se nařídí na minimum. Regulátor šíře pásmá se přepne na užší polohu.

2. Měřidlo výstupního výkonu se zapojí prostřednictvím vyvažovacího transformátoru na zdířky pro přídavný reproduktor.
3. Modulovaný signál 468 kc se zavede na roubík na baňce lampy L 2.
4. Cívky S 27/ S 28 rozlădte kondensátorem 80 pF / obr. 7./.
5. Cívky S 29/ S 30 vyvážíme přesně na největší výstupní výkon / obr.1./.
6. Kondensátor 80 μuF zapojíme na cívku S 30 / obr. 7./
7. Cívky S 27/S 28 a S 24 postupně vyvážíme na největší výstupní výkon.
8. Jádra cívek zajistíme pečetním lakem.

B. Vysokofrekvenční a oscilační kruhy.

I. Krátké vlny.

1. Vlnový přepinač nařídíme na krátké vlny / smáčknutím tlačítka zcela napravo. / Regulátor hlasitosti a tónovou clonu nařídíme naplno. Regulátor šíře pásmá přepneme na užší polohu.
2. Na ladící kondensátor nesadíme vyvažovací kalibr / viz obr. 2a/.
3. Prostřednictvím krátkovlnné umělé antény / viz příslušenství zkušebního oscilátoru / zavedeme na antenní zdířku přijimače modulovaný signál 20,3 Mc.
4. C 25 a C 12 postupně vyvážíme na největší výstupní výkon. C 25 naregulujieme na první špičku, počínajíce nejmenší kapacitou.
5. Odstraníme vyvažovací kalibr a připneme aperiodický zesilovač GM 2404 na anodu L 2. / Obr. 9/. Oscilátor spojíme nakrátko tím, že mřížku triodové části L 2 zapneme na kostru přístroje.
6. Prostřednictvím krátkovlnné umělé antény zavedeme na antenní zdířku modulovaný signál 6 Mc.
7. Přijimač nesadíme ladícím knoflíkem.
8. Odstraníme zkrat oscilátoru a odpojíme GM 2404.
9. Smyčku X / obr.8a / buď narovnáme nebo zakrucujeme, až dosáhneme největšího výstupního výkonu.
10. Opakujeme postup podle bodů 1 - 4.
11. Vyvažovací kondensátory zajistíme pečetním lakem.

II. Střední vlny.

1. Vlnový přepinač zapněte na střední vlny / druhé tlačítko zprava/.Regulátor hlasitosti a tónová clona se nařídí naplno. Regulátor šíře pásmá na užší polohu.
2. Nesadíme vyvažovací kalibr na ladící kondensátor / viz obr. 2a /.
3. Normální umělou anténou zavedeme na antenní zdířku přijimače zavedeme modulovaný signál 1590 kc.
4. Kondensátory C 26, C 19, C 9 postupně naregulujeme na největší výchylku ručičky výstupního ukazatele.
5. Oscilační okruh spojíme nakrátko a připneme aperiodický zesilovač na anodu lampy L 2.
6. Normální umělou anténou zavedeme na antenní zdířku přijimače modulovaný signál 546 kc.

7. Přijimač ručně nalaďme ladicím knoflíkem. Vyskytuje se dvě maxima.
Postupuje se takto:

Kondensátor nalaďme, aby ručička ukazatele výstupního výkonu dosáhla největší výchylky, načež ladíme zpět, až ručička dosáhne asi $1/5$ původního největšího výkonu a údaj na stupnici přečteme. Potom ladíme kondensátor, abychom přešli obě nejvyšší hodnoty resonanční křivky, a točíme potud, až ručička ukazuje na druhé straně křivky opět $1/5$ největšího výkonu, načež údaj opět přečteme. Po této nalaďme kondensátor na střední hodnotu mezi oběma čteními.

8. Odstraníme zkrat oscilátoru a odpojíme GM 2404.

9. Vyvážíme C 29 na největší výstupní výkon.

10. Opakujeme postup podle bodů 1 - 4.

11. Vyvažovací kondensátory zajistíme pečetním lakem.

III. Dlouhé vlny.

1. Vlnový přepinač zapneme na dlouhé vlny / smáčkneme třetí tlačítko zprava/.
2. Regulátor hlasitosti a tónovou clonu otočíme naplno. Regulátor šířky pásmu zapneme na užší polohu.
3. Prostřednictvím normální umělé antény zavedeme na antenní zdířku přijímače modulovaný signál 400 kc.
4. Nasadíme vyvažovací kalibr / viz obr. 2a/.
5. C 27 vyvážíme na největší výstupní výkon.
6. Na antenní zdířku zavedeme modulovaný signál 160 kc.
7. Znovu spojíme oscilátor nakrátko a GM 2404 připojíme na anodu L 2.
8. Přijimač nalaďme ručně ladicím knoflíkem.
9. Odstraníme zkrat a odpojíme GM 2404.
10. C 32 vyvážíme na největší výstupní výkon.
11. Opakujeme postup podle bodů 1 - 7.
12. Vyvažovací kondensátory zajistíme pečetním lakem.

S e ř í z e n í s t u p n i c e .

1. Na antenní zdířku přijimače se prostřednictvím normální umělé antény zavede modulovaný signál 937,6 kc / 320 m /. Výstupní ukazatel se zapojí prostřednictvím vyvažovacího transformátoru na zdířky pro přídavný reproduktor na přístroji vzadu.
2. Přijimač se ladicím knoflíkem přesně nalaď na střed signálu.
3. Esovité zakřivení tažného drátu 36 / obr. 3/ měníme tak, až svítivá čára na stupnici stojí přesně na 320 m.
4. Normální umělou antenou zavedeme na antenní zdířku přijimače modulovaný signál 588 kc / 510 m/.
5. Přijimač nalaďme.
6. Otáčíme šroubem 32 / obr. 3/, až svítivá čára se na stupnici zastaví na 510 m / viz poznámku 1. dole /.
7. Normální umělou antenou zavedeme na antenní zdířku přijimače modulovaný signál 1304 kc / 230 m/.
8. Nalaďme přijimač.

9. Otáčíme šroubem 30 / obr.3 /, až svítivá čára se na stupnici zastaví na vlně 230 m / viz poznámku 2 /.

Postup podle výše uvedených bodů opakujeme, až ukazatel přesně souhlasí na vlnách 510 a 230 m.

P o z n á m k a 1.

Když se nám nepodařilo šroubem 32 naregulovat stupnicový ukazatel na vlnu 510 m, měníme esovité zakřivení tažného drátu / obr.3/.

P o z n á m k a 2.

Napodaří-li se nám stupnicový ukazatel naregulovat šroubem 30 na vlnu 230 m, měníme esovité zakřivení tažného drátu 33 / obr.3/. Nesouhlasí-li stupnice po naregulování stále ještě na meziklých bodech, je možné, že podpěrné pásky pod kondensátorem nejsou upevněny správně; nesmí totiž kondensátor ani v nejmenším namáhat na kroucení. Za tím účelem trochu povolíme šrouby, kterých je možno dosáhnout dvěma malými otvory v zadní stěně chassis. Kondensátor podepřeme rukou, aby zadní konec se vlastní vahou nesnížil, načež oba šrouby znova utáhneme.

O P R A V Y A V Y M Ě N A S O U Č Á S T ē.

V y m o n t o v á n í c h a s s i s z e s k ř í n k y:

1. Odstraníme knoflík regulátoru hlasitosti a ladící.
2. Uvolníme dva šrouby s vroubkovanou hlavou /ve skříni/ a ozdobný šroub / pod tlačítky /, kterými jest upevněno philitové ozdobné okénko.
3. Všechna tlačítka smáčkneme pomocí šablony / viz str. / a odstraníme ozdobné okénko. / k tomu je třeba uvolnit šroub tlačítka " volby dlouhovlnného pásma " a tří tlačítka vlevo /.
4. Uvolníme 4 šrouby ve dnu skříňky.
5. Odstraníme proužky na upevnění philitového ozdobného okénka.
6. Odpájíme přívody, které jdou k reproduktoru a stínicímu povlaku skříňkové podlážky.
7. Vyjmeme chassis ze skříňky.

P o z n á m k a :

Smáčknutá tlačítka můžeme opět přivésti do původní polohy vzhůru, jestliže trochu otočíme úhelníkovou lištu 58 / obr. 3/.

V y m o n t o v á n í s t u p n i c e:

1. Najednou stlačíme všechn devět tlačítek / viz výše /.
2. Poznamenáme si postavení svítivé čáry / podle potřeby ji nařídíme /.
3. Odstraníme okrubu philitového ozdobného okénka / viz výše /.
4. Uvolníme šrouby 4, kterými jest upevněna stupnice.
5. Odstraníme stupnici. Při nasazování nové stupnice postupujeme v obráceném pořadí. Při tom dbáme, aby svítivá čára po nasazení stupnice ukazovala na tutéž vlnovou délku, jako na stupnici staré.

V ý m ě n a t l a č í t k a:

Pět tlačítek jest provedeno rozličně. Pro opravy se však používá pouze www.oldradio.cz

dvojí různých provedení a to: pro krátkovlnné pásmo a vysilače podle volby. / Zcela vpravo a zcela vlevo/. Všechna ostatní tlačítka, kromě krátkovlnného je totiž možno nahradit tlačítkem pro vysilače podle volby. Pro tlačítka na volbu středního a dlouhovlnného pásmá / druhé resp. třetí zpráva /, musí se však odstranit šroub volby vysilačů. Postup :

- 1./ Vymontujeme chssis ze skříně.
- 2./ Odmontujeme stupnici.
- 3./ Povolíme šrouby 50, 55 a 45 / obr. 3 / na mechanismu ukazatele.
- 4./ Vysuneme hřídel 48, potom iržák 48.
- 5./ Odstraníme levou postranní desku ; pět šroubů a dva červy.
- 6./ Nyní můžeme odstranit tlačítka s dutým hřídelem 52.

C h y b y , k t e r é s e m o h o u v y s k y t n o u t i v t l a č í t k o v é m s y s t é m u :

1./ Při smáčknutém krátkovlnném tlačítku není přijimač nařízen na krátké vlny.

N á p r a v a : Smáčkneme krátkovlnné tlačítko. Matičku kliky na konci hřídelu 47 trochu povolíme. Potom vlnové přepínače naregulujeme na krátké vlny. Posléze matičku znova utáhneme.

2./ Při smáčknutém tlačítku pásmá středních vln není přijimač nařízen na střední vlny.

N á p r a v a : Smáčkneme tlačítko pásmá středních vln. Trochu povolíme matičku 44, šroubky a matičky 44 povyšroubujeme, nebo zašroubujeme až dosáhneme správné polohy.

3./ Při smáčknutém tlačítku pásmá dlouhých vln, není přijimač nařízen na dlouhé vlny.

N á p r a v a : Smáčkneme tlačítko pásmá dlouhých vln a jazyček 54 přestavíme do takové polohy, aby přijimač byl správně nařízen.

4./ Tlačítko nezůstává ve smáčknuté poloze.

P ř í č i n a : Úhelníková lišta 58 je příliš volná, nebo zůstává vězet. Péro pod lištou je příliš volné. Držák 53 je přišroubován příliš dole.

5./ Přesnost tlačítka nevyhovuje.

P ř í č i n a : Tlačítko má rozchod, ježto regulační šroubek 20 jde příliš zlehka.

N á p r a v a : Držák, kterým probíhá regulační šroubek, trochu smáčkneme kleštěmi.

6./ Všechna tlačítka po smáčknutí některého z nich se rozladi.

P ř í č i n a : Šroub na předním konci hřídele zásuvného kondensátoru se uvolnil.

N á p r a v a : Upevníme šroub znova / utáhneme pojistnou matku /. V této souvislosti viz kapitolu " Výměna zásuvného kondensátoru ".

7./ Ladicí knoflík zůstává při smáčknutí vězeti.

P ř í č i n a : a./ Zahnutý plíšek na držáku 59, kterým se ovládá naskočení úhelníkové lišty 58, není správně zakřiven.
b./ Držáček v plíšku 59 jest upevněn příliš vysoko / nosníček, na kterém jest držák 59, poposadíme hlouběji/.

8./ Ukazatel vázne.

Příčina: Hřídel 40 / obr.3 / drhne v mosazném hráničku.

Náprava: Nejvyšší dílec páčky 37 zdvihнемe potud, aby na hřídeliku nezadrhoval. Přihýbání smí se provésti ohýbacími klíčky na obrázku 4./.

Výměna zásuvného kondensátoru.

Je-li třeba vyměnit zásuvný kondensátor, je po dokončení opravy nutno kondensátor znovu naregulovati. Při opravě se postupuje takto :

- 1./ Vymontujeme přijimač.
- 2./ Odpájíme přívody zásuvného kondensátoru.
- 3./ Zásuvný kondensátor jest vpředu upevněn na kovové desce. Tato deska jest na spodu upevněna dvěma šrouby a nahoře šroubem se šestihrannou hlavou / za objímkou lampy L 2 /. Oba šrouby se odstraní. Šroub se šestihrannou hlavou se co možno uvolní, avšak nevyšroubuje docela.
- 4./ Oba šrouby, které jsou přípustné dvěma otvory v zadní stěně chassis, uvolníme.
- 5./ Uvolníme tři šrouby, kterými jest kondensátor upevněn na přední desce.
- 6./ Vyjmeme kondensátor. Nový zásuvný kondensátor opatříme šroubem a pojistnou matkou na přední straně hřídelu / obr. 3. zn.62 / a upevňovacím držákem starého kondensátoru, načež jej zasadíme na místo. Nový kondensátor se upevní a nareguluje takto :
- 7./ Deska, která jest připevněna na přední straně zásuvného kondensátoru se na chassis upevní tak, aby kulička šroubu 62 zůpadala přesně na ladicí nos páčky 49. To dosáhneme jestliže zmíněnou desku posuneme sem i tam. Dále tuto desku upevníme tak, aby vzdálenost od spodní strany hřídele 48 k bodu, na kterém se kulička dotýká páčky 49, činila podle možnosti přesně 15.8 mm / vzdálenost P na obr. 3 /; tuto vzdálenost možno měřiti tehdy, když zadní strana páčky 49 směřuje přesně dolů. Vzdálenost se nařídí tím, že desku, na které jest upevněn zásuvný kondensátor, posouváme nahoru a nazad. Je-li deska tímto způsobem nařízena správně, přišroubujeme ji bezpečně na chassis. Nato přitáhneme zadní šrouby, při čemž kondensátor se musí podpírat rukou.
- 8./ Nasadíme vyvažovací kalibr / viz obr.2 a /. Ukazatel stupnice nalaďme na vlnu 188.7 m. Nyní naregulujeme šroub 62 tak, aby kulička na tomto šroubu ve předu se přesně dotýkala páčky 49, načež upevníme šroub 62 pojistnou matkou.
- 9./ Vyvažovací kalibr ponecháme nesazený. Měřidlo výstupního výkonu zapojíme na zdířky přídevného reproduktoru. Na antenní zdířku zavedeme modulovaný signál 1590 kc prostřednictvím umělé antény.
- 10./ Vyvažovací kondensátory C 26, C 9 naregulujeme na největší výstupní výkon a zajistíme pečetním lakem. Odstraníme vyvažovací kalibr. Otáčíme-li nyní knoflikem ručního ladiení, musí ručička měřidla výstupního výkonu ukazovati největší výchylku právě tehdy, když ukazatel stupnice vyznačuje vlnu 188.7 m. Zjistíme-li odchylku ukazatele na stupnici, je třeba šroub 62 malíčko doregulovati. Potom šroub 62 zabezpečíme pečetním lakem. Odpojíme měřidlo výstupního výkonu a modulovaný signál.

Naregulování svítivé čáry na stupnici:
/ Kolmo a ostře/.

Aby se dosáhlo jasně svítivé čáry, je nutno ukazatel dobrě očistit. Podle po-

třeby můžeme se k ukazateli dostati tím způsobem, že odstraníme stupnici / viz kapitolu " Výměna stupnice " /.

Je-li svítivá čára po celé délce, nebo částečně na stupnici neostrá, počínáme si takto :

- 1./ Odstraníme z přijimače všechny lampy. Přijimač zapojíme na světelnou síť, / nyní je pod proudem pouze usměrňovací lampa a síťový transformátor /.
- 2./ Ukazatel stupnice nastavíme na vlnu asi 550 m. Je-li horní konec svítivé čáry ostrý, můžeme zanedbati bod 3.; jinak postupujeme takto:
- 3./ Poněkud uvolníme šroub 43 / obr. 3 /. Lištu 42 na této straně posuneme sem nebo tam, až svítivá čára se promítne na stupnici ostře. Potom šroub 43 utáhneme.
- 4./ Ukazatel stupnice nastavíme na vlnu asi 180 m. Je-li svítivá čára nahore ostrá, můžeme zanedbati bod 5./; jinak :
- 5./ Poněkud uvolníme šroub 57. Lištu 42 na této straně mírně posuneme sem nebo tam, až se svítivá čára nahore ostře promítá. Potom šroub 57 opět utáhneme.

P o z n á m k a: Ukáže-li se při dalším postupu, že horní konec svítivé čáry není již ostrý, musíme ukazatel znova opravit podle předpisů v bodech 3. a 5.

- 6./ Ukazatel ponechte státi na vlně 180 m. Trojúhelníkem vyzkoušíme, zda svítivá čára stojí kolmo. Je-li tomu tak, a svítivá čára mimoto je na spodním konci ostrá, můžeme bod 7. zanedbati, jinak postupujeme takto:
- 7./ Raménko 37 klíčem trochu neskroutíme, až svítivá čára stojí kolmo, načež je zdvihнемe, aby svítivá čára dole se promítala ostře. Kroucením se myslí zkrucování ve směru podélné osy. Přihnutím se myslí to, že konec, na kterém jest připevněn ukazatel, zvedneme, nebo spustíme. Toto neskroucení a zdvihnutí provádime dvěma klíčky, které jsou nakresleny na obrázku 2. Zadním klíčem, / který je blíže ukazateli /, se raménko ohýbá nebo zkrucuje, kdežto druhým pečujeme o to, aby změna tvaru raménka se omezila na část mezi oběma klíčky. Osička 38 nesmí tedy změnit svoji polohu.
- 8./ Ukazatel nastavíme na vlnu 550 m. Nestojí-li svítivá čára zde kolmo, nebo není po celé délce ostrá :
- 9./ Ukazatel ponecháme na vlně 550 m. Držák 39 / obr. 3 / neskroutíme a zdvihneme a to takto:


Nestojí-li svítivá čára kolmo, držák zdvihneme, vychyluje-li se spodní konec svítivé čáry návenek, jest třeba držák 39 zdvihnouti tak, aby konec, na kterém jest osička, přišel doloji. Uchyluje-li se spodní konec svítivé čáry dovnitř, je třeba držák zdvihnouti tak, aby konec, na kterém jest osička 38 přišel výše.

Není-li svítivá čára dole ostrá a to tak, že ostrost se zlepší, když spodní konec ukazatele přitlačíme blíže ke stupnici, musíme držák nakroutiti tak, aby zadní strana / blíže k ukazateli / přišla trochu výše a obráceně.

- 10./ Ukazatel nastavíme na vlnu asi 180 m a opakujeme postup podle bodů 7., 8. a 9., až svítivá čára po celém pásmu stojí kolmo a ukazuje ostře.

P o z n á m k a: Jestliže se po připojení stejnosměrného proudu na vibrační měnič vyskytuji poruchy, musíme přívody od transformátoru na anodu usměrňovací lampy opatřiti stíněním a eventuálně na ně zamontovati kondensátor.

855 X



ODPOR

12	11-41 12-52 13-53 54				3 x Y			L/ S								
	5	5	5	5	100	355	450									
11	14	15	16	17	3 x 24			34	44	57	58					
	375	375	375	420	250	375	375	320	400	420	390					
10	3 x 18				25	26	27	37	38	45	28	51				
	355	285	285	200	155	290	95	460	95	450	290					
9	19	29	35	36	37	46	47	48	56	39	59	55	P/ U			
	65	65	90	90	400	75	260	340	140	75	180	170	190			

KAPACITA

12								10	18	45/ 44						
									80	90						
11	39	48/ 59	37	27	35	47		9	17	62	57					
	190	115	130	300	350	150			470	390	480					

První číslice čísel lampových dotyků značí pořadí lampy; druhá číslice www.oldradio.cz značí s pořadím dotyků na objímce lampy na drátovacím obrazu.

Regulátory: hlasitost a tónová clona jsou nastaveny na maximum. Stisknuté tlačítko středních vln.
3 X Y znamená měřeno na dlouhých, středních a krátkých vlnách.

S e z n a m n á h r a d n í c h s o u č á s t i a n á s t r o j ū.

Při objednávkách laskavě udejte :

- 1./ objednací číslo
- 2./ pojmenování podle seznamu
- 3./ typ přístroje.

T a b u l k a :

<u>obraz</u>	<u>umístění</u>	<u>pojmenování</u>	<u>objed.číslo</u>
4	1	skříň	Al 245. 56.4
4	2	ozdobné okénko / barva 038/	23 685. 01.1
4	3	ozdobný šroubek	Al 397. 22.0
4	4	knoflík / barva 038 /	23 612. 52.0
4	5	" " 038 /	23 612. 51.0
4	6	držáček staničního jména	Al 340. 60.0
4	7	ozdobný šroubek jmenná stupnice pro 855 X-14	Al 397. 10.2
		tovární znak	Al 893. 56.0
4	8	šametový proužek	28 713. 27.1
4	9	ozdobná látka	06 602. 77.0
4	10	ozdobná mřížka bezpečnostní dotyk	06 601. 29.0
		zadní stěna	Al 345. 27.1
		vroubkovaný šroubek na upevnění ozdobného okénka/obr.4.poloha 2/	28 839. 51.1
		péro na vroubkovaném šroubu	Al 973. 21.1
		šroubovák pro naregulování	
		tláčítka /barva 117 S /	23 684. 87.2
4	11	podložka pod hlavu šroubu v podlážce	Al 595. 84.0
		deštička s kolíky síťové přípojky	28 875. 04.0
		mřížková průchodka pro L ₁ a L ₂	23 681. 03.1
		pro kondensátory C 29 a C 32:	
		velký upevňovací kroužek	07 027. 13.0
		velký upevňovací kroužek	28 453. 96.9
4	12	knoflík tónové clony /barva 038/	23 684. 86.6
4	13	knoflík regulátoru jakosti /barva 038/	23 684. 99.4
4	14	šroubek s osazením na upevnění výše zmíněných knoflíků	07 485. 95.0
		vypínač gramofonní přenosky	Al 133. 14.4
		šroubek s osazením na upevnění přední strany	07 485. 91.2
		gumová průchodka	25 655. 51.0
		" " / větší /	25 655. 54.0
		gumový kroužek pro EFM 1	Al 395. 32.1
		regulátor šířky pásmu	Al 133. 21.1
		šroub se šestistrannou hlavou na upevnění desky zásuvného konden-	
		sátoru	
3	18	tláčítka pásmu krátkých vln	07 840. 46.0
3	19	" / viz "výměna tláčitek"/	Al 346. 07.3
3	20	šroub tláčítka volby stanic	Al 346. 04.2
3	21	" " " pásmo	Al 854. 11.3
			Al 854. 12.2

<u>obraz</u>	<u>umístění</u>	<u>pojmenování</u>	<u>objed.číslo</u>
3	22	tažné pero tlačítka	A1 975. 04.3
3	23	hřídel knoflíku u ručního ladění	A1 436. 57.0
3	24	stiskací pero na hřídeli	A1 973. 08.0
3	25	ploché pero pero k úhelníkové liště 58 a plíšku	A1 509. 34.3
	59		A1 975. 03.1
		pero na hřídel 52	A1 973. 14.2
3	28	ukazatel	23 685. 02.0
3	29	péro	A1 975. 05.3
3	30	šroub pro naregulování ukazatele	07 557. 03.1
3	31	péro pro naregulování ukazatele	A1 973. 13.1
3	33	táhlo / kolmé /	A1 397. 16.0
3	36	" / vodorovné / fibrový kroužek na hřídel ručního ladění	A1 527. 54.1
3	62	šroubek na hřídeli zásuvného kon- densátoru pojistný kroužek na hřídeli za uka- zatelem kotouč přepínače č.1	A1 756. 08.0
		" " č.2	49 543. 52.1
		" " č.3	49 543. 51.2
		" " č.4	49 543. 50.2
			49 543. 49.0

R e p r o d u k t o r t y p u 9602.

obruča	25 870. 75.0
lepenkový kruh	28 445. 39.0
rozptylovač zvuku	23 666. 56.2

N á s t r o j e.

	zkušební oscilátor	GM 2880
	universální měřidlo	GM 4256
	středící kalibr reproduktoru	09 991. 53.0
26	vyvažovací kalibr	2V 351. 06.3
	isolovaný vyvažovací klíček 6 mm	23 685. 66.0
	vyvažovací transformátor	09 992. 22.0
	kondensátor 80 uuF	49 055. 27.0
	" 33000 uuF	49 128. 20.0
2	klíč na ohýbání	09 992. 72.0
	pomocná stiskací šablona na tlačítka	09 992. 74.0

C í v k y.

Z 1	40 Ohm	
S 2	290 Ohm	Al 055. 49.0
S 3	1 Ohm	
S 4	1 Ohm	
S 5	26 Ohm	
S 6	100 Ohm	Al 035. 34.1
S 7	4,5 Ohm	
S 8	50 Ohm	
S 9	1 Ohm	28 587. 71.0
S 10	1 Ohm	

S 11	2,5 Ohm		
S 12	1 Ohm		Al 036. 10.0 ✓
S 14	1,3 Ohm		
S 15	1 Ohm		Al 036. 11.0
S 16	4,5 Ohm		
S 17	42 Ohm		Al 035. 35.1
S 18	1 Ohm		
S 19	1,5 Ohm		Al 036. 12.1
S 20	6,6 Ohm		
S 21	2,6 Ohm		
S 22	18 Ohm		Al 036. 13.0 x/
S 23	5,3 Ohm		
C 38	103 uuF		
C 39	113 uuF		
S 27	3,4 uuF		
S 28	4,4 Ohm		Al 036. 09.0
S 29			
S 30	3,8 Ohm		
S 24	28 Ohm		
S 25	7 Ohm		
S 26	1 Ohm		
C 33	94 uuF		Al 036. 14.3
C 34	97 uuF		
S 31	700 Ohm		
S 32	1 Ohm		
S 33	1 Ohm		Al 080. 77.2
S 34	1 Ohm		
S 36	3 Ohm		28 220. 23.0
S 37	1 Ohm		Al 000. 70.1

x./Při objednávkách udejte zprostří, frekvenci 468 kc.

L a m p y.

L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 5	L 7
EF 8	ECH 3	EF 9	EFM 1.4	EBL 1	AZ 1	8091D-00

Hodnoty proudu a napětí.

	V _a /V/	V _s /V/	V _k /V/	I _a /mA/	I _s
EF 8	170	210	4	6	0,2
ECH 3 / hexoda /	210	115	-	5,3	0,7
ECH 3 / trioda /	70	0,6	2,3	5,5	-
EF 9	210	90	2	4,8	1,4
EFM 1 / pentoda /	100	22	1,2	0,52	-
EFM 1 / indikátor /	150	-	-	0,34	-
EBL 1	235	210	-	23	3,3
VC 1 = 250 V					
VC 2 = 210 V					
		www.oldradio.cz	R 36 = 5,5 V		

O d p o r y.

R 1	1200	ohmů	49 356.	28.0
R 2	0,82	Mohmu	49 375	59.0
R 3	680	ohmů	49 375	22.0
R 4	6800	ohmů	49 376	34.0
R 5	0,82	ohmu	49 375	59.0
R 6	470	ohmů	49 375	20.0
R 7 par.	39000	ohmů	49 377	43.0
R 8	47000	ohmů	49 375	44.0
R 9	220	ohmů	49 375	44.0
R 10 2x	68000	ohmů par.	49 377	46.0
R 11	27000	ohmů	49 377	41.0
R 12	330	ohmů	49 375	18.0
R 13	82000	ohmů	49 376	47.0
R 14	82000	ohmů	49 375	47.0
R 15	0,33	Mohmu	49 375	54.0
R 16	0,27	Mohmu	49 375	53.0
R 17	0,27	Mohmu	49 375	53.0
R 18	0,82	Mohmu	49 375	59.0
R 19	0,65	Mohmu	49 500	19.0
R 19 a	0,2	Mohmu		
R 20	1	Mohm	49 375	95.0
R 21	22000	ohmů	49 375	40.0
R 22	1000	ohmů	49 375	24.0
R 23	50000	ohmů	49 500	80.1
R 24	0,33	Mohmu	49 375	54.0
R 25	0,18	Mohmu	49 375	51.0
R 26	39000	ohmů	49 375	43.0
R 27	0,12	Mohmu	49 375	49.0
R 28	0,47	Mohmu	49 375	56.0
R 29	1000	ohmů	49 375	77.0
R 31	0,82	Mohmu	49 375	59.0
R 32	4700	ohmů	49 375	32.0
R 34	2500	ohmů	49 375	26.0
R 36	100	ohmů	49 377	12.0
R 38	47000	ohmů	49 375	44.0
R 39	6800	ohmů	49 376	34.0
R 40 2x	4,7	Mohmu	49 377	68.0
R 41	1,2	Mohmu	49 375	61.0
R 42	1,8	Mohmu	49 375	63.0
R 43	0,22	Mohmu	49 375	52.0
R 44	680	ohmů	49 375	22.0
R 45	0,33	Mohmu	49 375	54.0
R 58	1500	ohmů	49 375	26.0

K o n d e n s á t o r y.

C 1	50	uF	49 025	02.0
C 2	50	uF	49 025	02.0
C 3	11~490	uuF		
C 4	11..490	uuF	49 000	23.1
C 5	11-490	uuF		
C 6	39	uuF	49 055	23.0
C 7	10	uuF	49 055	16.0
C 8	10	uuF	49 055	16.0

C 9	20	uuF	49 005	03.0
C 10	12000	uuF	49 127	15.0
C 11	39000	uuF	49 127	21.0
C 12	20	uuF	49 005	05.0
C 13	100	uuF	49 055	49.0
C 14	47000	uuF	49 128	61.0
C 15	47000	uuF	49 127	61.0
C 18	3,9	uuF	49 055	11.0
C 19	20	uuF	49 005	03.1
C 20	180	uuF	49 055	31.0
C 21	47000	uuF	49 127	61.0
C 22	47000	uuF	49 128	61.0
C 23	47	uuF	49 055	24.0
C 24	470	uuF	49 055	36.0
C 25	20	uuF	49 005	03.0
C 26	20	uuF	49 005	03.0
C 27	20	uuF	49 005	03.0
C 28	4200	uuF	49 080	65.0
C 29	200	uuF	28 212	08.1
C 30	330	uuF	49 081	87.0
C 31	33	uuF	49 055	46.0
C 32	200	uuF	28 212	08.1
C 33			Viz " Cívky "	
C 34			" "	
C 35	47000	uuF	49 127	61.0
C 37	68000	uuF	49 127	62.0
C 38			Viz " Cívky "	
C 39			" "	
C 40	47000	uuF	49 128	61.0
C 41	18	uuF	49 055	19.0
C 42	39	uuF	49 055	23.0
C 43	56000	uuF	49 127	23.0
C 44	33000	uuF	49 127	60.0
C 45	0,18	uF	49 128	29.0
C 46	150	uuF	49 055	09.0
C 47	2200	uuF	49 126	51.0
C 48	68000	uuF	49 127	24.0
C 51	0,22	uF	49 127	65.0
C 52	2200	uuF	49 128	06.0
C 54	56000	uuF	49 128	23.0
C 57	0,18	uF	49 128	29.0
C 58	0,18	uF	49 127	29.0
C 59	1600	uuF	28 190	25.0
C 60	180	uuF	49 055	31.0
C 61	180	uuF	49 055	31.0
C 62	33000	uuF	49 128	60.0
C 63	68000	uuF	49 127	62.0
C 64	0,15	uF	49 127	64.0
C 65	27000	uuF	49 127	19.0
C 66	390	uuF	49 055	35.0




Fig. 1




FIG.2




FIG.2A

4723




Fig. 3

855X







Fig.4







855X




Fig. 8a.

R401

4714




Fig. 9