



technické informace

Obchodně technické služby - TESLA PŘELOUČ, státní podnik

telefon 2031, dálhopis 196236

36/90

Určeno pouze pro vnitřní potřebu servisní organizace

ČÍSLO

Červenec 1990

A. RADIOMAGNETOFON - KM 350

- Zlepšení chodu pásku tónovou drahou -


B. PŘÍSTROJE - KM 310, 320

- Změna čísel v seznamu náhradních dílů -

A

Pro zlepšení chodu kazetového pásku tónovou drahou radiomagnetofonu KM 350 je možno provést náhradu přitlačné kladky (díl 512) a ohmatávacího palce (díl 503) jejich novým výrobním provedením. Tyto díly byly v průběhu výroby pře-konstruovány a dodány do ústředního skladu v Uherském Brodu, přičemž všechny díly staršího provedení byly staženy.

Číslování náhradních dílů i odkaz na kapitolu nastavovacího předpisu odpovídá Servisnímu návodu KM 350.



www.ldrado.cz

technické informace

Obchodně technické služby - TESLA PŘELOUČ, státní podnik

telefon 2031, dálnopis 196236

~~36490~~

Určeno pouze pro vnitřní potřebu servisní organizace

ČÍSLO

Červenec 1990

A. RADIOMAGNETOFON - KM 350

- Zlepšení chodu pásku tónovou drahou -

B. PŘÍSTROJE - KM 310, 320

- Změna čísel v seznamu náhradních dílů -

A

Pro zlepšení chodu kazetového pásku tónovou drahou radiomagnetofonu KM 350 je možno provést náhradu přítlačné kladky (díl 512) a ohmatávacího palce (díl 503) jejich novým výrobním provedením. Tyto díly byly v průběhu výroby pře-konstruovány a dodány do ústředního skladu v Uherském Brodu, přičemž všechny díly staršího provedení byly staženy.

Číslování náhradních dílů i odkaz na kapitolu nastavovacího předpisu odpovídá Servisnímu návodu KM 350.

Postup práce:

1. odkrytování přístroje
2. vyjmutí desky radiopřijímače (díl 950)
3. vyjmutí desky magnetofonu (díl 631)
4. vyjmutí mechaniky
5. výměna páky přítlačné kladky (díl 511) a její nastavení
6. výměna palce (díl 503)

- ad 1) vyjmutí plomby, vyšroubování všech šroubů, odejmutí krytu
- ad 2) vyšroubování šroubů připevňujících desku radiopřijímače a její vyjmutí
- ad 3) vyšroubování šroubů připevňujících desku magnetofonu a její vyjmutí
- ad 4) vyšroubování šroubů připevňujících pohonnou jednotku a její vyjmutí
- ad 5) a/ vymáčknutí podložky (552) přidržující kladku, uvolnění pera přítlačné kladky (514), vyjmutí páky přítlačné kladky sest. (511), nasazení nové páky přítlačné kladky, natažení pera přítlačné kladky na střední, případně poslední zářez (2) s ohledem na předepsaný tlak kladky na pohonný hřídel).

b/ po takto provedené výměně nastavit přítlačnou kladku při funkci PLAY. Nutno zkontrolovat, zda mezi dosedací ploškou přítlačné kladky a její zvedací patkou (3) na panelu hlav (51) je mezera alespoň 0,5 mm. Pro její docílení je v případě potřeby nutno přihnout dosedací plošku. Nastavení tlaku přítlačné kladky na pohonný hřídel viz Servisní návod KM 350 čl. 7.1.1. (má být 2,4 - 3N) Přitom vzdálenost ramena páky přítlačné kladky (511) a patkou táhla PAUSE (527) má být min. 0,5 - 0,8 mm.

Bez zařazené funkce musí být vzdálenost mezi přítlačnou kladkou a tónovým hřídelem min. 3,5 mm.

ad 6) výměnu palce provést po tepelném narušení původního palce pájkou a jeho opatrném sejmutí (pozor na ohnutí páky)

Účtování opravy

Dle ceníku prací a služeb Ministerstva financí a mezd
- obor 9189 - oddíl II. Opravy magnetofonů:

položka 1	Kčs	4,-
3	Kčs	10,-
5	Kčs	19,-
101	Kčs	6,-
	Kčs	6,-
108	Kčs	30,-
164 Nastavení přítl.kl.	Kčs	10,-
201	Kčs	15,-

B

V Servisním návodu přístrojů KM 310, KM 320 na příloze C/2 se číselné označení náhradního dílu 502 ruší. Platí nadále (díl 503) - páka s palcem.

Na příloze C/1 zůstává (díl 502) - přepínání "Z" sestavené.

