


# **NÁVOD K ÚDRŽBĚ MAGNETOFONU TESLA „B 588“ ANP 236**

Magnetofon TESLA ANP 236, typ B588

Přístroj ANP 236, typ B588 je magnetofon umožňující záznam pořadů z mikrofonu, gramofonu a rozhlasového přijimače. Je konstruován pro používání magnetofonových pásků s dvojitou nebo trojitou hrací dobou. Maximální průměr cívek je 18 cm.

Záznam je čtyřstopý, monofonní, rychlosť posuvu pásku je 9,53 cm/sec nebo 4,76 cm/sec. Magnetofon je vybaven vypinatelným obvodem pro automatickou regulaci záznamové úrovně. Přístroj je opatřen jedním ovládacím knoflíkem pro posuv vpřed a rychloposuvy (vpřed i vzad), tlačítkem záznam, automatický záznam a tlačítkem krátkodobého zastavení. Knoflik volby rychlosti je současně síťovým vypínačem. Indikátor záznamové úrovně je ručkový. Pro snazší vyhledání místa záznamu na pásku je magnetofon vybaven čtyřmístným počítadlem s tlačítkem pro vynulování. Volba stop je provedena kolébkovým přepínačem s funkcemi: stopa A, stopa B a stopa A + B (paralelně).

**1. Technické údaje**

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| záznam  | čtyřstopý                              |                    |
| rychlosť  | 9,53 cm/sec                            | 4,76 cm/sec        |
| kolísání rychlosťi                                | ± 0,2                                  | ± 0,35             |
| kmitočtový rozsah (-9 dB)                         | 50 - 14000 Hz                          | 60 - 7000 Hz       |
| dynamika  | 45 dB                                  |                    |
| odstup rušivých napětí                            | - 42 dB                                |                    |
| rozsah autom. regulace záznamu                    | 30 dB                                  |                    |
| předmagnetizační kmitočet                         | 50 - 70 kHz                            |                    |
|   |  |                    |
| jmenovitá vstupní napětí ( $f = 1 \text{ kHz}$ )  |  |                    |
| mikrofon  | 1 mV (impedance 5 kΩ)                  |                    |
| gramofon  | 200 mV (impedance 1 MΩ)                |                    |
| přijimač  | 4 mV (impedance 10 kΩ)                 |                    |
|   |  |                    |
| jmenovitá výstupní napětí ( $f = 1 \text{ kHz}$ ) |  |                    |
| přijimač  | 1 V (impedance 10 kΩ)                  |                    |
| sluchátka   | impedance 500 - 4000 Ω                 |                    |
| reprodukтор                                       | 3,4 V (impedance 8 Ω)                  |                    |
| pro zesilovač AZZ 941                             | 0,5 mV                                 |                    |
|   |  |                    |
| výstupní výkon                                    | 2 W (impedance 8 Ω)                    | při zkreslení 10 % |
| osazení tranzistory                               | KC149, 7x KC148, GC512, GC521K, GC511K |                    |
| osazení diodami                                   | 4 x KY130/80 (KY701)                   |                    |

|             |  |
|-------------|--|
| reproduktor | 8 Ω, upravený ARZ 489-8 Ω/2 W            |
| napájení    | 110 V, 120 V, 220 V ± 10 %, 50 Hz        |
| jištění     | setrvačná pojistková vložka 0,4 A 3 ks   |
| příkon      | 35 W při plném vybuzení koncového stupně |
|             | 32 W bez vybuzení                        |
| rozměry     | 350 x 290 x 145                          |
| váha        | 6 kg                                     |

## 2. Obal uha magnetofonu


### Připojení k síti

Magnetofon lze připojit pouze na střídavou síť s napětím 110, 120 nebo 220 V o kmitočtu 50 Hz. Vhodné napětí nastavíme voličem napěti, který je umístěn ve spodní části skříně. Povolením šroubu uvolníme kotouč voliče, povytáhneme a zasuneme jej tak, aby označení síťového napětí bylo proti trojúhelníkové značce.

### Pojistky

Elektrické obvody magnetofonu jsou jištěny tavnými pojistkami umístěnými ve spodní části skříně vedle síťového voliče a prostoru pro uložení síťové šnůry. Pojistkový prostor je přístupný po odejmutí krytu, který je zajištěn šroubem M4.


Předepsaná hodnota (0,4 A) pojistkové vložky je vyznačena u každého pojistkového držáku a nemění se změnou síťového napětí.



Obr. č. 1

### Ovládací prvky - (obr. 1)

| pozice | funkce   |
|--------|--|
| 1      | ovládací knoflík přepínače stop  |
| 2      | páka pro volbu rychlosti 9,53 cm/sec, ev. 4,76 cm/sec a síťový vypínač |
| 3      | tlačítko záznamu a automatiky  |
| 4      | počítadlo s nulovacím tlačítkem  |
| 5      | ovládací páka posuvu vpřed a rychlého převíjení (vpřed i vzad)         |
| 6      | tlačítko krátkodobého zastavení s aretací                              |
| 7      | knoflík potenciometru R6 (řízení úrovně záznamu)                       |
| 8      | knoflík potenciometru R24 (řízení úrovně hlasitosti)                   |
| 9      | knoflík potenciometru R28 (ovládání tónové clony)                      |
| 10     | indikátor úrovně záznamu   |



Obr. č. 2

## Připojovací zásuvky - (obr. 2)

- 11 zásuvka pro připojení gramofonu a rozhlasového přijímače
- 12 zásuvka pro připojení snímacího zesilovače AZZ 941
- 13 zásuvka pro připojení mikrofonu
- 14 zásuvka pro připojení sluchátek
- 15 zásuvka pro připojení vnějšího reproduktoru
- 16 přeladění (doladění) oscilátoru

## Rychlosť posuvu pásku - (obr. 1)

Magnetofon má dvě rychlosti posuvu pásku 9,53 cm/sec a 4,76 cm/sec volitelné ovládací pákou 2, která současně ovládá siťový vypínač. Zvolením určité rychlosti pásku se magnetofon současně zapíná.

## Snímání - (obr. 1)

Magnetofon zapneme ovládací pákou 2, kterou současně zvolíme příslušnou rychlosť posuvu pásku. Snímanou stopu volíme knoflikem přepínače stop 1 a ovládací páku posuvu vpřed 5 otočíme vpravo. Úroveň hlasitosti řídíme knoflikem 8 a zabarvení reprodukce knoflikem 9. Vrácením ovládací páky 5 do původní polohy (neutrální) přerušíme snímání záznamu.

## Záznam - (obr. 1)

Magnetofon zapneme ovládací pákou 2 zvolením určité rychlosti posuvu a knoflikem 1 zvolíme stopu. Stiskneme červené tlačítko záznamu 3 a současným poctočením ovládací páky 5 vpravo uvedeme pásek do pohybu vpřed. Úroveň zaznamenávaného signálu kontrolujeme indikátorem úrovně záznamu 10 a nastavíme ji knoflikem 7 tak, aby výchylka ukazatele indikátoru byla maximálně na rozhraní červeného a černého pole. Vrácením ovládací páky 5 do původní polohy přerušíme provádění záznamu. Při funkci záznam-aut. je nutné stisknout obě části tlačítka 3. (Při stlačení jedné části tlačítka je zapojena ruční regulace úrovně záznamu, při stlačení obou částí tlačítka je zapojena automatika - bez přerušení záznamu je možný pouze přechod z ruční na automatickou regulaci).

## Tlačítko STOP - (obr. 1)

Stisknutím tlačítka STOP 6 můžeme okamžitě zastavit posuv pásku a tím přerušit provádění záznamu nebo snímání. Uvolněním tlačítka STOP 6 posuv pásku a funkce magnetofonu se ihned obnoví. Aretaci tlačítka STOP provedeme jeho posunutím vpřed po předchozím zatlačení.

**3. Popis mechanických částí**

(Čísla uvedená v závorkách jsou poziční čísla v seznamu a na výkresech náhradních dílů).

**Konstrukce**

Všechny mechanické a elektrické díly jsou upevněny na kovovém rámu- odlitku. Toto provedení zajišťuje velkou pevnost, dlouhodobou stabilitu a vylučuje jakékoliv deformace. Veškeré me-

chanické díly jsou k základnímu rámu přišroubovány. Elektrické díly jsou umístěny na jedné desce plošných spojů, na níž jsou také umístěny přepínací lišty pro přepnutí zesilovače buď jako snímacího nebo záznamového. Pro přepínání korekci pro různé rychlosti je přepínací lišta také na desce plošných spojů. Desku lze při případných opravách vyklopit z magnetofonu k usnadnění opravy.

#### Hlavní ovládací páka (obr. 1, poz. 5)

Magnetofon je nové konstrukce. Jeho ovládání je řešeno hlavní ovládací pákou. Při otočení páky vpravo zařadíme posuv vpřed. Zrušení funkce provedeme vrácením hlavní ovládací páky do výchozí polohy. Rychloposuv vpřed nebo vzad zařadíme stlačením hlavní ovládací páky a otočením v požadovaném smyslu převíjení.

#### Posuv pásku vpřed

Použitý motor 2PN 880 12 je opatřen stavitelnou řemenicí (107, 108, 109), která je opatřena stahovacími šrouby, jejichž zašroubováním nebo povolením se nastavuje rychlosť posuvu pásku. Čtyřhranný řemínek (61) je poháněna řemenice (126), která je unašečem (122) spojena s dvoustupňovou předlohou (125), která přenáší pohyb na setrvačník (56), na jehož obvodě je gumové obložení. Osou setrvačníku a přítlačnou kladkou je unášen pásek. Pravá navijecí spojka je řemínek (60) naháněna od setrvačníku (56). Náhon počítadla je proveden kovovou pružinou (49) od unašeče pravé spojky.

#### Rychloposuv pásku vpřed

Stlačením hlavní ovládací páky a otočením pákou (137) doprava přesune se lišta (139), která vychýlí nosník (112) s motorem (11) směrem k pravé spojce. Otáčky motoru (11) jsou posuvnou částí řemenice (108) přenášeny na střední kotouč s obložením (69).

#### Rychloposuv pásku vzad

Stlačením a otočením doleva hlavní ovládací páky (137) přesune se lišta (139), která vychýlí nosník (112) s motorem (11) směrem k levé spojce. Otáčky motoru jsou posuvnou částí řemenice (108) přes kolo (111) přenášeny na střední kotouč s obložením (69).

#### Tlačítko krátkodobého zastavení

Při stlačení tlačítka krátkodobého zastavení odtlačí se pákou držák přítlačné kladky (101) a zabrzdí se levá unašeči spojka.

#### Spojky

Magnetofon je vybaven dvoustupňovými spojkami. Horní spojka tzv. rázová slouží jako ochrana proti namáhání pásku při brzdění z rychloposuvu. Její moment protožení lze nastavovat pomocí pružiny (74). Spodní spojky slouží jako převijecí, pravá spojka navíc jako navijecí. Velikost momentu těchto spojek nelze nastavovat.

#### Brzdy

V magnetofonu je použito dvou typů brzd. První typ brzd slouží k brzdění při zařazení funkce "stop" (obr. 15). Druhý typ brzd (67) ve spojkách (obr. č. 31) působí při rychloposuvech a posuvu vpřed. Obojí typ brzd působí jen jedním směrem otáčení.

#### Volba rychlosti

Volbu rychlosti a tím i zapnutí magnetofonu provedeme ovládací pákou (2). Vačkou (124) jsou ovládána tálka siťového vypínače a předlohy (125). V závislosti na zvolené rychlosti je odpovídající průměr předlohy přitlačován k pogumované části setrvačníku.

#### Počítadlo

Magnetofon je vybaven čtyřmístným počítadlem s tlačítkem pro vynulování. Náhon počítadla je proveden z unašeče pravé spojky pružinou (49).

#### Pásková dráha

Pásek je veden v dané výši podél hlav vodicimi sloupky (43, 45) a prolamovacím kolíkem spojeným s držáky dviřek (91).

Motor

Magnetofon je vybaven jedním motorem, který má u statorového vinutí ještě jedno vinutí k napájení eliminátoru zesilovače. Motor je opatřen větrákem.

4. Popis elektrických částí magnetofonu

Zapojení elektrické části je provedeno technologií plošných spojů. Mazací a snímací hlava, indikátory a regulátory jsou propojeny stíněnými vodiči v kabelové formě.

Předzesilovač

Vstupní předzesilovač je osazen tranzistorem T1 (KCL49). Při snímání přichází signál ze snímací hlavy přes přepínač stop (A, B) a přepínač "záznam" (Z) na bázi tranzistoru T1 (KCL49) přes elektrolytický kondenzátor C1 (10  $\mu$ F). Zesílený signál je odebíráno z kolektoru T1 (KCL49) přes elektrolytický kondenzátor C3 (2  $\mu$ F).

Záznamový a snímací korekční zesilovač

Záznamový a snímací korekční zesilovač je tvořen dvojicí tranzistorů T2, T3 (KCL48).

Vstupní signál při záznamu přichází přes regulátor R6 (M1) (při funkci snímání přes potenciometrický trimr R5 (M22) na kontakty Z, přes C4 (10  $\mu$ F) na bázi tranzistoru T2 (KCL48). Zesílený signál je odebíráno z kolektoru T2 přes paralelně spojené kondenzátory C7 (M15) a C8 (M15) a přiveden na bázi tranzistoru T3 (KCL48). Z kolektoru T3 je korekčními členy zavedena záporná zpětná vazba do emitoru tranzistoru T2. Korekční členy jsou pro záznam při rychlosti 9,53 cm/sec tyto: C15, R21, R23, L1, C14; při rychlosti 4,76 cm/sec tyto: C15, R22, R23, L1, C13, C14. Korekční členy při snímání: pro rychlosť 9,53 cm/sec jsou: R17, C12, R18; při rychlosť 4,76 cm/sec jsou: R17, C12, R19. Přepínání korekčních členů pro různé rychlosť je provedeno přepinací lištou umístěnou na desce plošných spojů. Přepínání lišty ovládá rameno od ovládací páky rychlosť. Tlačítko "Záznam" ovládá pákou přepínací lištu na desce plošných spojů.

Výkonový zesilovač

Výkonový zesilovač je osazen tranzistory T5, T7 a T8. Tranzistor T5 (KCL48) je stejnosměrně vázán s komplementární dvojicí tranzistorů T7 a T8 (GC521K a GC511K). Signál odebíráno z kondenzátoru C9 je veden na regulátor hlasitosti R24 (10 k $\Omega$ ). Potenciometr R28 (10 k $\Omega$ ) s kondenzátorem C16 (68 000 pF) působí jako tónová clona při snímání. Přes R26 (2k7) a C17 (10  $\mu$ F) je přiveden signál na bázi tranzistoru T5 (KCL48). Pracovní bod tranzistoru T5 a tím i koncových tranzistorů je dán děličem R31 (47 k $\Omega$ ) a R32 (3k3). Koncové tranzistory T7 a T8, jsou buzeny z kolektoru T5. Z emitorů koncových tranzistorů T7 a T8 je signál odebíráno přes oddělovací elektrolytický kondenzátor C20 (1G). Výkonový zesilovač je konstruován pro připojení reproduktoru o impedanci 8  $\Omega$ .

Zesilovač automatické regulace záznamu

Signál přichází přes C37 na potenciometrový trimr R59, kterým nastavujeme činnost automaticky. Vlastní obvod automaticky je tvořen tranzistory T9, T11 (KCL48). Zapínání a vypínání je provedeno přepínačem U, kontakty 4, 5, 6 v emitoru vstupního tranzistoru T1.

Oscilátor

Oscilátor je osazen jedním tranzistorem T6 (GC512). Pracovní bod tranzistoru T6 je určen odporem R49 (5k6). Vysokofrekvenční napětí je na mazací hlavu přivedeno přes kondenzátor C26 (4k7). Napětí z oscilátoru je přes C25 a C26 přivedeno na potenciometrové trimry R50 a R51, kterými se nastavuje velikost předmagnetizačního napětí přiváděného na kombinovanou hlavu pro jednotlivé stopy.

Odládovač

Pronikání oscilačního napětí do zesilovače zabrání odládovač. Je tvořen paralelní kombinací C21 a L2.

Indikace vybuzení

Indikátor vybuzení je připojen v kolektorovém obvodu tranzistoru T4 (KCL48). Citlivost indikátoru lze nastavit potenciometrovým trimrem R44 (10 k $\Omega$ ).


Napájecí část

Napětí pro eliminátor je oddebíráno z pomocného vinutí na statoru motoru. Usměrnění je provedeno diodami D1 - D4. Jako vyhlazovacích členů je použito odporu R52, R53, R54 a elektrolytických kondenzátorů C30, C31, C32, C33.

5. Mechanické nastavení magnetofonuNastavení setrvačníku

Základní postavení setrvačníku nastavíme stavěcím šroubem 2PA 074 15 tak, aby tónová hřídel byla  $23,5 \pm 0,2$  mm nad panelem tónové dráhy.

Kolmost tónového hřídele nastavíme posouváním horního ložiska. Nastavení výšky předlohy 2PF 734 23 vůči pryžovému obložení setrvačníku 2PF 881 16 provedeme posunutím čepu řazení tak, aby se dosáhlo rozmezru  $0,5 \pm 1$  mm mezi spodní hranou předlohy a horní hranou pryžového obložení setrvačníku.




1 - panel tónové dráhy  
2 - čep řazení

Obr. č. 3

Nastavení předlohy

Příložku 2PA 625 45 nastavíme při základním postavení levé soupravy (funkce 0) tak, aby vzdálenost předlohy 2PF 734 23 ( $\varnothing 34$ ) od pryžového obložení setrvačníku 2PF 88 116 byla 1 - 2 mm. Tah pružiny 2PA 786 54 nastavíme otočením závěsného očka 2PA 062 03 při funkci - 0 - tak, aby bylo dosaženo tahu 600 - 700 p na konci páky 2PA 185 48. Při zařazení rychlostí -4- a -9- nastavíme přitlak předlohy 2PF 734 23 na pryžové obložení setrvačníku 2PF 88 116 přihnutím závěsných ramen pružiny 2PA 786 56 na 300 - 400 p.



1 - nastavení tahu pružiny

Obr. č. 4

Nastavení vypínače a řazení rychlosti


Zdvih siťového vypínače nastavíme při hnutím táhla vypínače 2PA 188 27 tak, aby zařazením rychlosti 9 nebo 4 spolehlivě zapnul a v poloze -0- spolehlivě vypnul.

Nastavení páky 2PA 185 48 do správné polohy (nos páky proti středu drážky předlohy) provedeme prohnutím táhla 2PA 188 19. Páku 2PA 185 48 nastavíme při hnutím tak, aby nos páky nedřel o čelo drážky předlohy a vzdálenost byla max. 1 mm (viz obr. č. 4).

Vzájemným posunutím příložky 2PA 495 04 a páky 2PA 185 48 nastavíme posuv potřebný pro spolehlivé zařazení při přepnutí levé soupravy na rychlosť -9-.

Pořada I odpovídá funkci -0- a -4-.


Pořada II odpovídá funkci -9-.



Obr. č. 5

Nastavení přepínače korekci


Nastavení provedeme vzájemným seřízením páky 2PA 186 71 a příložky 2PA 567 30.



Obr. č. 6

Nastavení přepínače záznamu - snímání


Nastavení provedeme pootočením ramena 2PA 662 16 na páce přepínače 2PA 186 70 tak, aby zdvih přepínače byl 5 mm. Základní polohu přepínače zajistíme dorazem levé soupravy na rameno 2PA 662 16.



obr. č. 7


Nastavení závory tlačítka záznamu

Výkyv závory 2PA 535 31 nastavíme přihnutím ovládací patky přitlačné páky 2PF 186 32 tak, aby bylo dosaženo spolehlivé aretace tlačítka záznam.

Nastavení pérového svazku

Nastavení pérového svazku 2PK 825 67 provést nakroucením úhelníku 2PA 495 38 a na justováním tak, aby byla zajištěna správná funkce pérového svazku s ohledem na zdvihy závory 2PA 535 42 a šoupátka 2PA 189 39, t.j. mezera mezi kontakty při rozepnutí svazků ~ 0,3 mm, spoluchoď při sepnutí ~ 0,5 mm, max. zdvih dlouhého péra 1,5 mm.

PÉROVÉ SVAZKY JUSTOVAT!




Obr. č. 9

Nastavení tlaku přitlačné kladky

Nastavení provedeme na přitlačný tlak 450 - 600 p šroubem M3 při zařazené funkci -vpřed-.

Obr. č. 10

Nastavení páky rychlostopu



Při zařazené funkci -vpřed- nastavíme páku rychlostopu 2PF 186 42 a doraz páky 2PF 186 37 tak, aby na jejím funkčním rameni vznikla oproti ramenům držáku přitlačné kladky 2PA 633 73 vůle cca 0,5 mm. Tuto vůli nastavíme pootočením páky 2PF 186 42 na páce 2PF 186 44. Nastavení provádíme při nezařazeném rychlostopu a dotlačené kladce páky 2PF 186 44 na šoupátko rychlostopu 2PA 189 30.

Odklopení přítlačné kladky od tónového hřídele min. 0,5 mm kontrolujeme a nastavíme při zařazené funkci rychlostop. Zkontrolujeme chod pásku, zda min. vzdálenost okraje pásku od okraje přítlačné kladky je 0,8 mm.

Dále nastavíme doraz na pravé soupravě tak, aby páka 2PF 186 37 dosahovala k držáku osy pravé soupravy.

1 - doraz

Obr. č. 11



Obr. č. 12


Po nastavení zkontrolovat přeběhy ogumovaného kola a řemenice pod třecí kotouč spojek na 0,5 mm.  
Po zkontrolování vyhnout ohyby nosníku 2PA 633 90 tak, aby tvořily doraz na rámu 2PA 196 65

Nastavení pravé soupravy, motoru a mezikola (obr. č. 12)

Potřebný výkyv motoru a předepsané přeběhy (0,6 mm) ogumovaného kola a motorové řemenice pod třeci kotouče spojek nastavíme přiložkou 2PF 827 24 na páce 2PF 186 99. Vůli mezi motorovou řemenicí a mezikolem nastavíme přihnutím dorazu na nosníku 2PA 633 90.

Bezpečné vrácení soupravy do polohy -0- nastavíme stlačením pružiny 2PA 791 34.

Nastavení plynulého řazení rychlých chodů provedeme přihnutím patek 1 event. 2 řadicí lišty dle náčrtku.




obr. 12a

Nastavení výšky spojek

Nastavení provedeme šroubem M3 u každé spojky zvlášť tak, aby se pásek navíjel do středu cívek. Předběžné nastavení spojek provedeme na rozměr  $39,5 \pm 0,2$  mm (od vrchní plochy rámu k ložné ploše unašeče 2PF 248 06). Po nastavení výšky spojek provedeme výškové nastavení mezikola 2PF 735 07 podložkami 2PA 255 21 tak, aby gumová obložení spojky a mezikola měla společnou osu s úchylkou  $\pm 0,75$  mm.

Obr. č. 13

Nastavení výšky motorové řemenice

Nastavení výšky motorové řemenice provedeme posunutím na ose motoru tak, aby řemenice netřela o pryžové uložení motoru a třeci kotouč spojky.


Nastavení brzd

Základní nastavení brzd provedeme při zařazené funkci vpřed a rychlostopu tak, aby levá brzda byla zabrděna a pravá se lehce dotýkala spojkového kotouče (nebo byla mezera max. 0,8 mm).

Nastavení provedeme přihnutím patky pravé brzdy 2PF 882 01 a patky levé brzdy 2PF 882 00, přičemž mezi patkou levé brzdy a táhlem je min. vůle. Dostavení brzd pro převíjení provedeme přihnutím páky 2PA 187 20 tak, aby při řazení převíjení zabíral motor dříve než dosedne patka páky 2PA 187 20 na páku pravé brzdy a nenastalo smyčkování pásku. Při zařazené funkci musí být obě brzdy odstaveny.

1 - patka

Obr. č. 14

Nastavení přítlaku a odstavení dvírek mgf. hlav


Nastavení provedeme posunováním přiložky 2PA 675 77 tak, aby při funkci -vpřed- dvírka lehce dosedala na kryt kombinované hlavy.

Při převíjení zkонтrolujeme vzdálenost mezi páskem a hlavami. Musí být min. 1 mm u kombinované hlavy, u mazací hlavy min. 0,5 mm.

1 - mgt. pásek


2 - nastavení  
mazací hlavy

Obr. č. 15

Nastavení tlaku plsti u mazací hlavy

Nastavení tlaku plsti 2PA 293 13 provedeme přihnutím držáku u mazací hlavy tak, aby při funkci -vpřed- byla mezera x = 0,5 - 1 mm a jazyček nedosahoval do výřezu držáku 2PA 675 75.

Obr. č. 16

Nastavení jmenovité rychlosti pásku

Před nastavením musí být magnetofon v chodu nejméně 30 min. při zařazené funkci vpřed.

Nastavení provedeme rychlostním páskem při napěti 220 V  $\pm$  1 %, kmitočtu 50 Hz, v normálním prostředí, rel. vlhkosti vzduchu 45 - 75 %, s cívkami  $\varnothing$  180 mm.

Nastavení provedeme na hodnoty:  $9,53 \pm 1\%$  cm/sec.

Rozdíl rychlosti při levé a pravé plné cívce při rychlosti 9,53 cm/sec - max. 1,5 %.

Nastavení provedeme povolením nebo uťažením dvou šroubů M 2,5 na motorové řemenici.

#### Kolisání magnetofonu

Hodnoty kolisání musí být v těchto mezích:

pro rychlosť 9,53 cm/sec dovolené kolisání  $\pm 0,2\%$

pro rychlosť 4,76 cm/sec dovolené kolisání  $\pm 0,3\%$

při použití cívek o Ø 180 mm.

#### 6. Elektrické nastavení

##### Všeobecné podmínky měření

Volič síťového napětí nastavíme na 220 V. Magnetofon připojíme k síti o napětí 220 V  $\pm 2\%$  sinusového průběhu o kmitočtu 50 Hz přes oddělovací transformátor, pokud není v příslušném článku stanoveno jinak.

Jednotlivá měření prováděme v normálním prostředí a po tepelném ustálení, tj. minimálně 0,5 hod. po uvedení motoru do činnosti a magnetofonu do funkce snímání. Přepínač stop v poloze "A".

Měření, kde není uvedena rychlosť posuvu pásku, se provádějí při rychlosti 9,53 cm/sec. Potenciometrové trimry, které nejsou nastaveny na základě měření do určité polohy, nastavíme předem do poloviny své odpovídající dráhy.

Při připojování měřicích přístrojů musí se vždy dříve připojit zemní přívody k magnetofonu, před připojením živých vývodů přístrojů, jinak hrozí nebezpečí poškození tranzistorů v magnetofonu.

Regulátor hlasitosti R24 je v poloze max. hlasitosti, regulátor tónové clony R28 na max. výšek, není-li pro příslušné měření stanoveno jinak.

Bod A je záporný pól kondenzátoru C9 vyvedený na pájecí špičku desky s plošnými spoji nebo živý přívod R24 (regulátor hlasitosti).

##### Kontrola eliminátoru

Volič síťového napětí nastavíme na 220 V. Magnetofon přepojíme přes regulační transformátor na napětí 20 V sinusového průběhu o kmitočtu 50 Hz.

Náhradní zatěžovací odpor R1 - 1,2 k $\Omega$  připojíme mezi kladný pól kondenzátoru C32 a zem. Náhradní zatěžovací odpor R2 - 5,6 k $\Omega$  připojíme mezi kladný pól kondenzátoru C31 a zem. Napětí na kondenzátoru C32 musí být 0,8 V - 1,0 V, C31 1,8 - 2,2 V.

Magnetofon přepojíme na síť o napětí 220 V  $\pm 2\%$  o kmitočtu 50 Hz. Příkon motoru musí být v rozmezí 22 - 28 W.

##### Nastavení koncového stupně

Magnetofon zapneme do funkce záznam. Ke vstupu koncového stupně, tj. na jezdec potenciometru R24, který nastavíme do poloviny své dráhy, připojíme tónový generátor o odporu 1 k $\Omega$   $\pm 20\%$  a nastavíme kmitočet 1 kHz. Ke konektoru pro vnější reproduktor připojíme osciloskop, výstupní měřidlo (nf milivoltmetr) a zatěžovací odpor 8  $\Omega$ /5 W.

Velikost signálu z generátoru nastavíme takovou, až se začne projevovat ořezávání výstupního napětí. Potenciometrovým trimrem R31 nastavíme dle osciloskopu symetrické oříznutí obou špiček signálu, jehož úroveň udržujeme tak velikou, aby se ořezávání právě začalo projevovat. Výstupní napětí, při němž se začne projevovat ořezávání, musí být větší než 3,4 V.

Při U výst. = 4 V musí být zkreslení k = 10 % (kontrolovat zkresloměrem).

##### Kontrola funkce tónové clony

Velikost signálu nastavíme tak, aby na zatěžovacím odporu byl výstupní výkon 300 mW, tj. 1,55 V. Kmitočet a místo připojení signálu jako v předchozím případě. Změníme kmitočet signálu na 10 kHz. R28 nastavíme na min. výšek, výstupní napětí musí poklesnout min. o 10 dB vůči hodnotě při 1 kHz.

Předběžné nastavení citlivosti snímacího zesilovače

Magnetofon přepneme do funkce snímání. K bodu A připojíme nf milivoltmetr. Na vstup zesilovače připojíme nf generátor přes dělič M1 : 100 Ω. Na nf generátoru nastavíme kmitočet 1 kHz o napětí 0,6 mV. Potenciometrovým trimrem R5 nastavíme výstupní napětí v bodě A na 1 V.

Nastavení oscilátoru a odladovače

Magnetofon přepneme do funkce záznamu. Napětí na mazací hlavě musí být min. 27 V ± 10 %. Potenciometr R6 nastavíme na max. hodnotu odporu vůči zemi, do bodu A připojíme vf milivoltmetr. Jádrem cívky L2 nastavíme minimální hodnotu vysokofrekvenčního napětí v bodě A. Maximální velikost tohoto napětí je 80 mV (kontrolujeme obě stopy).

Nastavení kombinované hlavy

Celou tónovou dráhu odmagnetujeme. Magnetofon zapneme do funkce snímání a jemné nastavení kombinované hlavy provedeme pomocí měrného pásku. Při přehrávání měrného pásku ( $f = 500$  Hz) jemně dostavíme výšku hlavy tak, aby při přepnutí ze stopy A na stopu B bylo výstupní napětí stejné. Nastavení výšky provádíme nastavovacími šrouby současně o tentýž zdvih, aby nedošlo ke změně předozadní kolmosti hlavy a k podstatnému zhoršení stranové kolmosti hlavy.

Při přehrávání měrného pásku ( $f = 10$  kHz) dostavíme kolmost hlavy tak, že jemným nakláněním hlavy šroubkem po straně se nastaví maximální hodnota výstupního napětí v bodě A. Kolmost hlavy kontrolujeme pro obě stopy. V případě potřeby po nastavení kolmosti znova dostavíme výšku hlavy a po ní znova kolmost.

Nastavení předmagnetizačního proudu

Magnetofon přepneme do funkce záznamu na stopu A. K bodu A připojíme nf milivoltmetr. Na vstup pro přijímač připojíme přes dělič 100 : 1 nízkofrekvenční generátor o kmitočtu 1 kHz a napětí 4 mV. Regulátorem úrovně záznamu R6 nastavíme výstupní napětí v bodě A na 0,6 V. Potenciometrovým trimrem R44 nastavíme výchylku ručky indikátoru úrovně záznamu na začátek červeného pole na stupnici. Úroveň vstupního signálu snížíme o 10 dB. Provedeme záznam kmitočtů 1 kHz a 8 kHz na měrný pásek (Din 45 513). Magnetofon přepneme do funkce snímání a zkонтrolujeme výstupní napětí v bodě A. Nejsou-li napěti obou kmitočtů stejná, provedeme nastavení předmagnetizačního proudu potenciometrovým trimrem R51. Je-li napětí  $f = 8$  kHz nižší než při  $f = 1$  kHz, je nutno zvětšit odporovou hodnotu trimru R51 nebo naopak. Nastavení předmagnetizačního proudu provedeme též pro stopu B potenciometrovým trimrem R50.

Nastavení zkreslení a kontrola záznamového proudu

Magnetofon přepneme do funkce záznamu. K magnetofonu připojíme do konektoru pro přijímač nízkofrekvenční generátor. Velikost vstupního napěti o kmitočtu 333 Hz nastavíme na jmenovitou úroveň (tj. 4 mV) a regulátorem R6 nastavíme ukazatel indikátoru záznamové úrovně na počátek červeného pole. Na měrný pásek provedeme záznam signálu. Při snímání tohoto záznamu měříme zkreslení 3. harmonickou (zkresloměr zapojen v bodě A).

Jestliže zkreslení je větší než 4,8 %, změníme nahrávací úroveň potenciometrem R6. Provedeme novou kontrolu zkreslení a jestliže je zkreslení v dané toleranci, dostavíme ukazatel indikátoru úrovně záznamu na počátek červeného pole. Zkontrolujeme, je-li napětí v bodě A v rozmezí 0,5 - 1 V.

Nastavení celkové kmitočtové charakteristiky


K magnetofonu připojíme zdroj signálu ke konektoru pro přijímač a nf milivoltmetr k bodu A. Magnetofon přepneme do funkce záznamu. Na měrný pásek (dle Din 45513) provedeme záznam pro kontrolu kmitočtové charakteristiky. Úroveň vstupního signálu při záznamu snížíme o 26 dB oproti jmenovité úrovni.

Při snímání tohoto záznamu provedeme kontrolu celkové kmitočtové charakteristiky. Dostavení rezonanční frekvence jádrem cívky L1 zpětnovazebního obvodu provedeme tak, aby bylo dosaženo nejvyrovnanější kmitočtové charakteristiky v okolí rezonančních kmitočtů. Vyhodnocení provedeme dle tabulky č. 1. Provedeme kontrolu celkové kmitočtové charakteristiky na rychlosti

4,76 cm/sec za stejných podmínek jako na rychlosti 9,53 cm/sec. Vyhodnocení provedeme podle tabulky č. 1.

Po nastavení charakteristiky na rychlosti 9 a 4 provedeme záznam 1 kHz plnou úrovní. Při snímání tohoto záznamu nastavíme potenciometrovým trimrem R5 napětí 1 V v bodě A. Provedeme kontrolu snimací charakteristiky podle ČSN 36 8435. Změřený kmitočtový průběh vyhodnotíme podle tabulky č. 2. Měření provedeme pro rychlosť 9,53 cm/sec a 4,76 cm/sec. Časovým konstantám měrného pásku odpovídá ČSN 36 8435 nebo při použití pásku s časovou konstantou dle ČSN 36 8430 provedeme přepočet.


Tabulka 1



Obr. č. 17

| rychlosť | rez. kmitočet (kHz) | fd (Hz) | fh (kHz) |
|----------|---------------------|---------|----------|
| 9        | 15                  | 50      | 14       |
| 4        | 8                   | 60      | 7        |

Tabulka 2



Obr. č. 18

| rychlosť | fd (Hz) | fh (kHz) |
|----------|---------|----------|
| 9        | 50      | 14       |
| 4        | 60      | 7        |

#### Kontrola klidové dynamiky, odstupu rušivých napěti a stupně mazání

Po odmagnetování tónové dráhy i pásku magnetofon přepneme do funkce záznam. Měření provedeme postupně pro rychlosti 9,53 cm/sec a 4,76 cm/sec. Na konektor pro přijímač přivedeme signál o kmitočtu 1 kHz a napěti 4 mV. Regulátorem R6 nastavíme výchylku ukazatele indikátoru na začátek červeného pole. Po provedení záznamu odpojíme vstupní signál a pokračujeme v záznamu.

Magnetofon přepneme do funkce snímání a v bodě A změříme výstupní napěti, dále změříme výstupní napěti při zastavení pohybu pásku tlačítkem rychlý stop. Poměr tohoto napěti k napěti v bodě A při snímání záznamu udává odstup rušivého napěti. Musí být min. - 42 dB na obou rychlostech a pro obě stopy.

Při snímání záznamu 1 kHz zařadíme mezi bod A a mV-metr psofometrický filtr, při snímání záznamu pořízeného při odpojení vstupního signálu je tzv. klidové psofometrické napěti.

Poměr výstupního napěti měřeného při snímání záznamu 1 kHz ke klidovému psofometrickému napětí v dB udává tzv. klidovou dynamiku, která musí být min. - 45 dB pro obě stopy a rychlosti. Část záznamu 1 kHz vymažeme (regulátor R6 na minimum). Měření mazání provedeme ihned po provedení záznamu. Při snímání zapojíme filtr pro měření mazání mezi bod A a nf mV-metr. Poměr

napětí zbylého signálu po mazání k výstupnímu napětí signálu vyjádřený v dB udává stupeň mazání, který musí být min. -65 dB pro obě stopy a pro obě rychlosti.

## 7. Elektrické díly

| R   | Odpov                    | Hodnota    | Tolerance<br>± % | Zatižení | Číselný znak   |
|-----|--------------------------|------------|------------------|----------|----------------|
| R1  | vrstvový                 | 1 MΩ       | 10               | 0,125    | TR 112 1M/A    |
| R2  | vrstvový                 | 0,33 MΩ    | 20               | 0,125    | TR 112a M33    |
| R3  | vrstvový                 | 39 kΩ      | 10               | 0,125    | TR 112a 39 k/A |
| R4  | vrstvový                 | 10 kΩ      | 20               | 0,125    | TR 112a 10k    |
| R5  | potenciometrový<br>trimr | 0,22 MΩ    | 30               | 0,2      | TP 040 M22     |
| R6  | potenciometr             | 0,1 MΩ/log | -                | -        | TP 320 M1/G-č  |
| R7  | vrstvový                 | 0,56 MΩ    | 10               | 0,125    | TR 112a M56/A  |
| R8  | vrstvový                 | 150 Ω      | 10               | 0,125    | TR 112a 150/A  |
| R9  | vrstvový                 | 10 kΩ      | 20               | 0,125    | TR 112a 10k    |
| R10 | vrstvový                 | 22 kΩ      | 20               | 0,125    | TR 112a 22k    |
| R11 | vrstvový                 | 330 Ω      | 20               | 0,125    | TR 112a 330    |
| R12 | vrstvový                 | 100 Ω      | 20               | 0,125    | TR 112a 100    |
| R13 | vrstvový                 | 0,68 MΩ    | 20               | 0,125    | TR 112a M68    |
| R14 | vrstvový                 | 2,7 kΩ     | 10               | 0,125    | TR 112a 2k7/A  |
| R15 | vrstvový                 | 10 kΩ      | 20               | 0,125    | TR 112a 10k    |
| R16 | vrstvový                 | 8,2 kΩ     | 10               | 0,125    | TR 112a 8k2/A  |
| R17 | vrstvový                 | 4,7 kΩ     | 10               | 0,125    | TR 112a 4k7/A  |
| R18 | vrstvový                 | 150 kΩ     | 10               | 0,125    | TR 112a 150k/A |
| R19 | vrstvový                 | 68 kΩ      | 10               | 0,125    | TR 112a 58k/A  |
| R20 | vrstvový                 | 3,9 kΩ     | 10               | 0,125    | TR 112a 3k9/A  |
| R22 | vrstvový                 | 22 kΩ      | 10               | 0,125    | TR 112a 22k/A  |
| R23 | vrstvový                 | 10 kΩ      | 10               | 0,125    | TR 112a 10k/A  |
| R24 | potenciometr             | 10 kΩ/log  |                  |          | TP 320 10k/G-č |
| R25 | vrstvový                 | 2,7 kΩ     | 10               | 0,125    | TR 112a 2k7/A  |
| R26 | vrstvový                 | 2,7 kΩ     | 10               | 0,125    | TR 112a 2k7/A  |
| R27 | vrstvový                 | 10 kΩ      | 20               | 0,125    | TR 112a 10k    |
| R28 | potenciometr             | 10 kΩ/log  |                  |          | TP 320 10k/G-č |
| R29 | vrstvový                 | 2,2 kΩ     | 20               | 0,125    | TR 112a 2k2    |
| R30 | vrstvový                 | 4,7 kΩ     | 20               | 0,125    | TR 112a 4k7    |
| R31 | potenciometr.<br>trimr   | 47 kΩ      | 30               | 0,2      | TP 040 47k     |
| R32 | vrstvový                 | 3,3 kΩ     | 20               | 0,125    | TR 112a 3k3    |
| R33 | vrstvový                 | 27 Ω       | 10               | 0,125    | TR 112a 27/A   |
| R34 | vrstvový                 | 220 Ω      | 10               | 0,125    | TR 112a 220    |
| R35 | vrstvový                 | 560 Ω      | 10               | 0,5      | TR 144 560/A   |
| R36 | termistor                | 150 Ω      |                  |          | NR - E2-150    |
| R37 | vrstvový                 | 68 Ω       | 20               | 0,125    | TR 112a 68     |
| R38 | drát konstantan          | 1 Ω        | 20               |          | 2PA 481 39     |
| R39 | drát konstantan          | 1 Ω        | 20               |          | 2PA 481 39     |
| R40 | vrstvový                 | 1,5 kΩ     | 20               | 0,125    | TR 112a 1k5    |
| R41 | vrstvový                 | 1 MΩ       | 20               | 0,125    | TR 112a 1M     |
| R42 | vrstvový                 | 5,6 kΩ     | 10               | 0,125    | TR 112a 5k6/A  |
| R43 | vrstvový                 | 47 kΩ      | 20               | 0,125    | TR 112a 47k    |
| R44 | potenciometr.<br>trimr   | 10 kΩ      | 30               | 0,2      | TP 040 10k     |
| R45 | vrstvový                 | 3,3 kΩ     | 10               | 0,125    | TR 112a 3k3/A  |
| R47 | vrstvový                 | 150 Ω      | 20               | 0,25     | TR 144 150     |

|     |                        |         |    |       |               |
|-----|------------------------|---------|----|-------|---------------|
| R48 | vrstvový               | 4,7 kΩ  | 20 | 0,125 | TR 112a 4k7   |
| R49 | vrstvový               | 5,6 kΩ  | 10 | 0,125 | TR 112a 5k6/A |
| R50 | potenciometr.<br>trimr | 0,1 MΩ  | 30 | 0,2   | TP 040 M1     |
| R51 | potenciometr.<br>trimr | 0,1 MΩ  | 30 | 0,2   | TP 040 M1     |
| R52 | vrstvový               | 47 Ω    | 20 | 0,125 | TR 112a 47    |
| R53 | vrstvový               | 1,2 kΩ  | 10 | 0,125 | TR 112a 1k2/A |
| R54 | vrstvový               | 270 Ω   | 10 | 0,125 | TR 112a 270/A |
| R55 | vrstvový               | 1 M     | 20 | 0,125 | TR 112a 1M    |
| R59 | potenciometr.<br>trimr | 10 kΩ   | 30 | 0,2   | TP 040 10k    |
| R60 | vrstvový               | 0,33 MΩ | 20 | 0,125 | TR 112a M33   |
| R61 | vrstvový               | 100 Ω   | 20 | 0,125 | TR 112a 100   |
| R62 | vrstvový               | 4,7 kΩ  | 20 | 0,125 | TR 112a 4k7   |
| R63 | vrstvový               | 22 kΩ   | 10 | 0,125 | TR 112a 22k/A |
| R64 | vrstvový               | 10 kΩ   | 20 | 0,125 | TR 112a 10k   |
| R65 | vrstvový               | 12 kΩ   | 10 | 0,125 | TR 112a 12k/A |
| R66 | vrstvový               | 220 kΩ  | 20 | 0,125 | TR 112a M22   |
| R67 | vrstvový               | 100 Ω   | 20 | 0,125 | TR 112a 110   |

| C   | Kondenzátor    | Hodnota   | Tolerance<br>± % | Provozní<br>napětí V= | Císelný znak     |
|-----|----------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
| C1  | elektrolytický | 10 µF     | - 10 + 100       | 6                     | TE 981 10M (PVC) |
| C2  | elektrolytický | 50 µF     | - 10 + 100       | 35                    | TE 986 50M       |
| C3  | elektrolytický | 2 µF      | - 10 + 100       | 6                     | TE 981 2M        |
| C4  | elektrolytický | 10 µF     | - 10 + 100       | 6                     | TE 981 10M       |
| C5  | svitkový       | 33 000 pF | 20               | 160                   | TC 235 33k       |
| C6  | elektrolytický | 20 µF     | - 10 + 100       | 35                    | TE 986 50M (PVC) |
| C7  | keramický      | 0,15 µF   | - 20 + 80        | 12,5                  | TK 782 M15       |
| C8  | keramický      | 0,15 µF   | - 20 + 80        | 12,5                  | TK 782 M15       |
| C9  | elektrolytický | 50 µF     | - 10 + 100       | 15                    | TE 984 50M       |
| C10 | svitkový       | 33 000 pF | 20               | 160                   | TC 235 33k       |
| C11 | keramický      | 0,15 µF   | + 80 - 20        | 12,5                  | TK 782 M15       |
| C12 | svitkový       | 22 000 pF | 20               | 160                   | TC 235 22k       |
| C13 | svitkový, MP   | 0,22 µF   | 20               | 100                   | TC 180 M22       |
| C14 | svitkový, MP   | 0,1 µF    | 20               | 160                   | TC 181 M1        |
| C15 | svitkový, MP   | 0,22 µF   | 20               | 100                   | TC 180 M22       |
| C16 | keramický      | 68 000 pF | - 20 + 80        | 12,5                  | TK 782 68k       |
| C17 | elektrolytický | 10 µF     | - 10 + 100       | 6                     | TE 981 10M (PVC) |
| C18 | elektrolytický | 10 µF     | - 10 + 100       | 15                    | TE 984 10M (PVC) |
| C19 | elektrolytický | 100 µF    | - 10 + 100       | 15                    | TE 984 G1        |
| C20 | elektrolytický | 1000 µF   | - 10 + 100       | 12                    | TE 982 1G (PVC)  |
| C21 | polystyrenový  | 470 pF    | 10               | 100                   | TC 281 470       |
| C23 | polystyrenový  | 4700 pF   | 10               | 100                   | TC 281 4k7       |
| C24 | polystyrenový  | 470 pF    | 10               | 100                   | TC 281 220       |
| C25 | polystyrenový  | 220 pF    | 20               | 100                   | TC 281 4k7       |
| C26 | polystyrenový  | 4700 pF   | 20               | 100                   | TC 281 4k7       |
| C27 | svitkový, MP   | 0,15 µF   | 20               | 160                   | TC 181 M15       |
| C28 | svitkový       | 47 000 pF | 20               | 160                   | TC 181 47k       |
| C29 | elektrolytický | 10 µF     | - 10 + 100       | 15                    | TE 984 10M (PVC) |
| C30 | elektrolytický | 500 µF    | - 10 + 100       | 35                    | TE 986 G5        |
| C31 | elektrolytický | 500 µF    | - 10 + 100       | 35                    | TE 986 G5 (PVC)  |
| C32 | elektrolytický | 500 µF    | - 10 + 100       | 35                    | TE 986 65        |
| C33 | elektrolytický | 500 µF    | - 10 + 100       | 35                    | TE 986 G5        |

|     |                |         |            |     |            |
|-----|----------------|---------|------------|-----|------------|
| C34 | polystyrenový  | 4700 pF | 20         | 100 | TC 281 4k7 |
| C35 | elektrolytický | 5 µF    | - 10 + 100 | 15  | TE 984 5M  |
| C36 | elektrolytický | 20 µF   | - 10 + 100 | 6   | TE 981 20M |
| C37 | svitkový MP    | 0,15 µF | 20         | 100 | TC 180 M15 |
| C38 | elektrolytický | 50 µF   | - 10 + 100 | 35  | TE 986 50M |
| C39 | svitkový, MP   | 0,22 µF | 20         | 100 | TC 180 M22 |
| C40 | elektrolytický | 50 µF   | - 10 + 100 | 35  | TE 986 50M |
| C45 | elektrolytický | 50 µF   | - 10 + 100 | 35  | TE 986 50M |

Polevodiče

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| T1  | tranzistor | KC 149    |
| T2  | tranzistor | KC 148    |
| T3  | tranzistor | KC 148    |
| T4  | tranzistor | KC 148    |
| T5  | tranzistor | KC 148    |
| T6  | tranzistor | GC 512    |
| T7  | tranzistor | GC 521 K  |
| T8  | tranzistor | GC 511 K  |
| T9  | tranzistor | KC 148    |
| T10 | tranzistor | KC 148    |
| T11 | tranzistor | KC 148    |
| D1  | dioda      | GA 203    |
| D2  | dioda      | GA 203    |
| D3  | dioda      | KY 130/80 |
| D4  | dioda      | KY 130/80 |


## 8. Náhradní díly


| Díl | Obr. | Název  | Čiselný znak |
|-----|------|--|--------------|
| 1   | -    | průhlednové okénko počítadla                           | 2PA 108 06   |
| 2   | 24   | víko skříně horní sestavené                            | 2PF 169 74   |
| 3   | 24   | víko skříně spodní sestavené                           | 2PF 169 75   |
| 4   | 24   | panel  | 2PF 115 51   |
| 5   | 24   | skříň sestavená  | 2PK 129 28   |
| 6   | 24   | tlačítko STOP  | 2PA 262 52   |
| 7   | 24   | ovládací páka úplná pravé<br>i levé soupravy (knoflik) | 2PF 182 12   |
| 8   | 25   | páka lepená přepínače stop                             | 2PF 186 61   |
| 9   | 24   | mřížka před reproduktorem                              | 2PA 739 16   |
| 10  | -    | síťová šňůra upravená                                  | 2PF 615 20   |
| 11  | 25   | motor  | 2PN 880 12   |
| 12  | 24   | tlumič - noha skříně                                   | AF 816 47    |
| 13  | 25   | levá souprava přep. posuvu                             | 2PF 198 35   |
| 14  | 25   | pravá souprava ovlád. chodu                            | 2PF 198 54   |
| 15  | 25   | pérový svazek  | 2PK 825 67   |
| 16  | 25   | šoupátko   | 2PA 189 40   |
| 17  | 25   | šoupátko (tlačítka STOP)                               | 2PA 189 30   |
| 18  | 25   | tlačítko (záznam)                                      | 2PA 262 86   |
| 19  | 28   | distanční sloupek<br>(v gumové průchodece)             | 2PA 098 36   |
| 20  | 24   | kryt lepený (páskové dráhy)                            | 2PF 251 52   |

|     |    |                                      |            |
|-----|----|--------------------------------------|------------|
| 21  | -  | reproduktor upravený                 | 2PF 808 33 |
| 22  | 25 | šoupátko                             | 2PA 189 39 |
| 23  | 25 | tlačítko                             | 2PA 262 87 |
| 25  | -  | cívka oscilátoru                     | 2PK 586 57 |
| 26  | -  | deska sestavená (zesilovač zapojený) | 2PF 198 56 |
| 27  | 25 | držák konektorů svařený              | 2PF 683 89 |
| 28  | -  | cívka korekcií                       | 2PK 586 78 |
| 29  | 26 | zástrčka siťového voliče sestavená   | 2PK 462 05 |
| 30  | 26 | zásuvka siťového voliče              | 2PF 465 02 |
| 31  | 25 | vypínač úplný                        | 7AK 575 03 |
| 32  | -  | držák eliminátoru                    | 2PA 495 60 |
| 33  | -  | pásek                                | 2PA 808 47 |
| 34  | 26 | péro držáku pojistky                 | 2PA 783 98 |
| 35  | 26 | deska eliminátoru pájená             | 2PK 050 20 |
| 37  | 26 | matice siťového voliče napětí        | 2PA 037 08 |
| 42  | 24 | indikátor Mi 50                      | 2PK 164 05 |
| 43  | 29 | držák potenciometrů sestavený        | 2PF 633 26 |
| 44  | 25 | táhlo                                | 2PA 188 18 |
| 45  | 26 | táhlo                                | 2PA 188 19 |
| 46  | -  | kroužek na potenciometr (štítok)     | 2PA 063 10 |
| 47  | 25 | počítadlo                            | 2PK 101 01 |
| 48  | -  | cívka odladovače                     | 2PK 586 37 |
| 49e | 25 | pružina (náhon počítadla)            | 2PA 786 31 |
| 50  | 25 | pérová přichytka (na táhlu brzd)     | 2PA 783 73 |
| 51  | 25 | táhlo                                | 2PA 188 27 |
| 52  | -  | nožka na zadní stěně skříně          | 2PA 423 21 |
| 54  | 27 | ložisko sestavené                    | 2PF 589 02 |
| 56  | 27 | setrvačník sestavený                 | 2PF 881 16 |
| 57  | 27 | nosník sestavený                     | 2PF 771 14 |
| 58  | 27 | stavěcí šroub                        | 2PA 074 15 |
| 59  | 25 | páka sestavená                       | 2PF 186 99 |
| 60  | 25 | řemínek                              | 2PA 222 12 |
| 61  | 25 | řemínek                              | 2PA 222 13 |
| 62  | -  | závěs                                | 2PA 175 23 |
| 64  | -  | závěs víka pravý                     | 2PA 175 17 |
| 65  | -  | závěs víka levý                      | 2PA 175 18 |
| 66  | 28 | přichytka (gum. pásku)               | 2PA 643 30 |
| 67  | 28 | brzda (gum. pásek třecího kotouče)   | 2PA 224 04 |
| 68  | 25 | přichytka                            | 2PA 495 53 |
| 69  | 28 | střední kotouč s obložením           | 2PF 248 09 |
| 70  | -  | pásek                                | 2PA 302 07 |
| 71  | 25 | unašeč pravý opracovaný              | 2PF 248 06 |
| 72  | 28 | pásek plstěný                        | 2PA 302 05 |
| 73  | -  | kroužek                              | 2PA 063 13 |
| 74  | 28 | pružina spojky (planžeta)            | 2PA 783 99 |
| 75  | 28 | třeci kotouč levý sestavený          | 2PF 248 42 |
| 76  | 28 | třeci kotouč pravý sestavený         | 2PF 248 43 |
| 79  | 28 | zvedací lišta levá                   | 2PA 185 50 |
| 80  | 28 | zvedací lišta pravá                  | 2PA 185 51 |
| 81  | 28 | vzpěra                               | 2PA 214 14 |
| 83  | 25 | brzda levá s obložením               | 2PF 882 00 |
| 84  | 25 | brzda pravá s obložením              | 2PF 882 01 |
| 85  | 25 | brzdové obložení                     | 2PA 224 01 |
| 87  | 25 | kombinovaná hlava ANP 935            | AK 150 85  |


|     |    |                                   |            |
|-----|----|-----------------------------------|------------|
| 88  | 25 | mazaci hlava ANP 954              | AK 151 39  |
| 89  | 25 | držák kombinované hlavy           | 2PF 683 84 |
| 90  | 25 | držák mazaci hlavy                | 2PF 683 85 |
| 91  | 25 | dviřka sestavená                  | 2PK 683 30 |
| 92  | 25 | panel sestavený                   | 2PF 115 34 |
| 93  | 27 | sloupek                           | 2PA 098 35 |
| 94  | 25 | držák s plsti                     | 2PF 800 29 |
| 95  | 27 | pouzdro                           | 2PA 903 28 |
| 100 | 25 | páka přitlačné kladky sest.       | 2PF 186 32 |
| 101 | 25 | držák přitlačné kladky            | 2PA 633 73 |
| 102 | 25 | páka sestavená                    | 2PF 186 39 |
| 103 | 25 | přitlačná kladka sestavená        | 2PF 423 16 |
| 104 | 25 | čep přitlačné kladky              | 2PA 001 61 |
| 105 | 26 | pryžový tlumič                    | 2PA 231 10 |
| 106 | 25 | větrák                            | 2PA 023 00 |
| 107 | 25 | podložka                          | 2PA 068 02 |
| 108 | 25 | posuvná část řemenice             | 2PA 884 03 |
| 109 | 25 | pevná část řemeničky sestav.      | 2PF 884 02 |
| 111 | 25 | kolo sestavené                    | 2PF 735 07 |
| 112 | 25 | nosník svařovaný                  | 2PF 837 33 |
| 114 | -  | zásvukva pro reproduktor          | 6AF 282 29 |
| 115 | 25 | šroub lepený                      | 2PF 436 00 |
| 116 | -  | cívka doladovací                  | 2PK 586 51 |
| 117 | 26 | držák                             | 2PA 648 69 |
| 118 | 25 | šroub                             | 2PA 071 16 |
| 119 | 26 | ovládací páka sestavená           | 2PF 186 29 |
| 121 | 26 | páka řazení s nábojem             | 2PF 186 31 |
| 123 | 26 | rameno                            | 2PA 662 16 |
| 124 | 25 | vačka s nábojem                   | 2PF 797 02 |
| 125 | 26 | předloha sestavená                | 2PF 734 44 |
| 126 | 25 | řemenice kompletní                | 2PF 884 07 |
| 127 | -  | deská pájená                      | 2PK 210 12 |
| 130 | -  | jezdce přepínače sestavený        | 2PF 668 48 |
| 131 | 25 | táhlo přitlaků sestavené          | 2PF 189 08 |
| 132 | 25 | hřidel                            | 2PA 715 08 |
| 134 | -  | jezdce přepínače sest. (záznam)   | 2PF 668 46 |
| 135 | -  | jezdce přepínače sest. (korekci)  | 2PF 668 47 |
| 137 | 25 | páka nýtovaná                     | 2PF 186 41 |
| 138 | 25 | hřidel s vačkou                   | 2PF 715 07 |
| 139 | 25 | lišta svařovaná                   | 2PF 836 54 |
| 140 | 25 | lišta                             | 2PA 660 08 |
| 141 | 25 | páka přitlačné kladky s nábojem   | 2PF 186 37 |
| 142 | 25 | příložka                          | 2PA 535 21 |
| 143 | -  | podložka (polystyren 1 Ø 3,2 x 7) | 2PA 255 07 |
| 144 | -  | podložka (polystyren 1 Ø 4,7 x 9) | 2PA 250 09 |
| 145 | 25 | pojistný kroužek 2                | 7AA 024 00 |
| 146 | -  | podložka (plst tl. 0,4 Ø 3 x 9)   | 2PA 303 20 |
| 147 | 28 | podložka                          | 2PA 063 11 |
| 148 | 27 | pojistný kroužek 4                | AA 024 04  |
| 149 | 25 | pojistný kroužek 6                | AA 024 06  |
| 150 | 27 | pojistný kroužek 3                | AA 024 03  |
| 151 | 26 | pojistný kroužek 5                | AA 024 05  |
| 152 | 25 | podložka                          | 2PA 255 21 |
| 153 | 26 | podložka                          | 2PA 255 22 |
| 154 | -  | podložka (6,2 x 10 x 0,5)         | 2PA 255 19 |

|     |    |                                  |            |
|-----|----|----------------------------------|------------|
| 155 | -  | podložka (3,2 x 7 x 0,5)         | 2PA 255 06 |
| 156 | -  | podložka (4,3 x 8,5 x 0,5)-silon | 2PA 255 12 |
| 158 | -  | podložka (4,3 x 8,5 x 1)-silon   | 2PA 255 08 |
| 159 | -  | podložka                         | 2PA 064 24 |
| 160 | 25 | pružina páky vypinače            | 2PA 786 55 |
| 161 | 27 | pružina přitlaku hlav            | 2PA 786 58 |
| 162 | 25 | pružina přitlačné páky           | 2PA 781 10 |
| 163 | 25 | pružina                          | 2PA 791 52 |
| 164 | 25 | pružina táhla brzd               | 2PA 791 36 |
| 165 | 25 | pružina přitlaku                 | 2PA 786 56 |
| 166 | 25 | pružina táhla přitlaků           | 2PA 786 54 |
| 167 | 27 | pružina přitlačné páky           | 2PA 786 90 |
| 168 | 27 | pružina držáku hlavy             | 2PA 791 33 |
| 169 | 25 | pružina hlav                     | 2PA 786 42 |
| 170 | 25 | pružina                          | 2PA 791 34 |
| 171 | 25 | pružina                          | 2PA 786 53 |
| 173 | 25 | pružina tlačítka Z - S           | 2PA 791 40 |
| 174 | 25 | pružina přitlačného pásku        | 2P2 786 28 |
| 175 | 26 | pružina ramena                   | 2PA 786 86 |
| 176 | -  | plochá pružina uzávěru víka      | 2PA 783 50 |
| 177 | 26 | pružina přep. stop               | 2PA 791 43 |
| 178 | 25 | pružina kuličky                  | 2PA 791 39 |
| 180 | 25 | tlačná pružina                   | 2PA 791 35 |
| 181 | 25 | pružina převíjení                | 2PA 791 62 |
| 182 | 26 | pružina vratná                   | 2PA 786 59 |
| 183 | 25 | pružina brzdiček                 | 2PA 791 42 |
| 184 | 25 | pružina tlač. rychlostopu        | 2PA 791 41 |
| 185 | 25 | pružina páky rychlostopu         | 2PA 786 73 |
| 186 | -  | pružina v pozici 134 a 135       | 2PA 791 30 |
| 187 | 25 | pružina                          | 2PA 781 31 |
| 191 | 25 | zkrutná pružina                  | 2PA 781 18 |
| 192 | -  | podložka                         | 2PA 255 41 |







Obr. č. 21. Deska plošných spojů (pohled ze strany plošných spojů)




Obr. č. 22. Deska plošných spojů (automatika)  
(pohled ze strany součástek)




Obr. č. 23. Deska plošných spojů (automatika)  
(pohled ze strany plošných spojů)




Obr. č. 24. Náhradní díly - skříň magnetofonu



Obr. č. 25. Náhradní díly (pohled shora)




Obr. č. 26. Náhradní díly - magnetofon (pohled zespodu)



Obr. č. 27 Náhradní díly - uložení setrvačníku

ŘEZ C-C



75,76

Obr. č. 28 Náhradní díly - řez spojky


T3  
KC 148

T4  
KC 148



T5  
KC 148

T6  
GC 512


T7 GC 521 }  
T8 GC 511 } PAR



Obr. č. 19. Schéma zapojení magnetofonu B588

T1  
KC 149T2  
KC 148T3  
KC 148

KONTAKTY PŘEPINAČE V POLOZE SNÍM  
PŘEPINAČE VOLBY STOP V POLOZE A  
A PŘEPINAČE RYCHLOSTI V POLOZE v  
PĚROVÉ SVAZKY V, U  
V KLIDOVÉ POLOZE



**Výrobce: TESLA PARDUBICE**

**Vydala: TESLA OP**